


NAPONI I DEFORMACIJE

NAPONI I DEFORMACIJE

- Prikazan je opšti slučaj stanja napona u tački.
- Na svaku površinu elementarne kocke deluje normalni i smičući naponi na šest ravni od kojih su svake dve međusobno paralelne ravni infinitezimalno bliske.
- U otpornosti materijala i generalno u tehničkoj mehanici, usvojena je konvencija da su naponi zatezanja pozitivni. Dat je tenzor napona na slici.




NAPONI I DEFORMACIJE


- **Pojam o glavnim naponima**
- Površine u kojima tangencijalnih napona nema a normalni naponi koji dejstvuju u tim površinama su glavni naponi.
- U teoriji elastičnosti se dokazuje da kroz svaku tačku napregnutog tela mogu da se postave tri međusobno upravne glavne površine. U jednoj od njih dejstvovaće maksimalni glavni napon s_1 , u drugoj s_2 , a u trećoj minimalni glavni napon s_3 .

NAPONI I DEFORMACIJE

U zavisnosti od toga da li se u tački napregnutog tela pojavljuje jedan, dva ili sva tri glavna napona razlikujemo tri vrste naponskog stanja tela:




-prostorno stanje napona (Sl.1), gde je $\sigma_i \neq 0$,



-prostorno stanje napona (Sl.2), gde je

$$\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 \neq 0, \sigma_3 = 0$$





prostorno stanje napona (Sl.3), gde je

$$\sigma_1 \neq 0, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = 0$$

NAPONI I DEFORMACIJE

- **Ravno stanje napona**
- Ravno stanje napona – jedinstveno predstavljeno s dve komponente normalnog napona i jednom komponentom tangencijalnog napona koji djeluju na element s određenim položajem u tački elementa.



$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$


NAPONI I DEFORMACIJE

- Veličina normalnih napona u tački, za ravan sa normalom , zavisi od nagiba te ravni u odnosu na koordinatne ose.

- **Pravce glavnih normalnih napona određuju se ustoži.**

Postavka: Poznata je matrica napona u Dekartovom koordinatnom sistemu:

$$S^P = \begin{Bmatrix} \sigma_y & \tau \\ \tau & \sigma_z \end{Bmatrix}$$




Na osnovu nje treba odrediti pravce glavnih normalnih napona

Izraz za računanje pravaca glavnih normalnih napona:

$$\operatorname{tg} 2\varphi_{1,2} = \frac{2\tau}{\sigma_y - \sigma_z}$$

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg} \varphi_{1,2}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2}$$




NAPONI I DEFORMACIJE

• Komponentalni naponi u kosom preseku


$$Ax = c \delta \cos \varphi$$

$$Ay = c \delta \sin \varphi$$



NAPONI I DEFORMACIJE

• Komponentalni naponi u kosom preseku



$$\sum X_i = \sigma_x c \delta \cos \phi - \sigma_n c b \cos \phi - \tau c \delta \sin \phi = 0$$

$$\sum Y_i = \sigma_y c \delta \sin \phi - \sigma_n c b \sin \phi + \tau c \delta \cos \phi = 0$$

NAPONI I DEFORMACIJE

Komponentalni naponi u kosom preseku

$$\sum X_i = \sigma_x c \delta \cos \varphi - \sigma_n c b \cos \varphi - \tau c \delta \sin \varphi = 0$$

$$\sum Y_i = \sigma_y c \delta \sin \varphi - \sigma_n c b \sin \varphi + \tau c \delta \cos \varphi = 0$$

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi$$

NAPONI I DEFORMACIJE

• Komponentalni naponi u kosom preseku

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi \quad | \cdot \cos \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi \quad | \cdot \sin \varphi$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

Saberemo jednačine i dobijamo normalni napon

$$\sigma_n = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi$$

NAPONI I DEFORMACIJE

• Komponentalni naponi u kosom preseku

$$\sigma_n \cos \varphi + \tau \sin \varphi = \sigma_x \cos \varphi \quad | \cdot \sin \varphi$$

$$\sigma_n \sin \varphi - \tau \cos \varphi = \sigma_y \sin \varphi \quad | \cdot \cos \varphi$$

$$\sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi$$

Oduzmemos drugu jednačinu od prve i dobijamo tangencijalni napon

$$\tau_n = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi$$

NAPONI I DEFORMACIJE

- Hukov zakon za linearno (aksijalno) naprezanje:
- Veza između napona i deformacija je linearna algebarska.

$$\sigma_z = E \cdot \epsilon_z \Rightarrow \epsilon_z = \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\sigma_z = \frac{F}{A} \quad - \text{napon u pravcu ose } z$$

$$\epsilon_z = \frac{\Delta l}{l} \quad - \text{podužna deformacija - dilatacija - u pravcu ose } z$$

Faktor proporcionalnosti E [Pa] u Hukovom zakonu zove se modul elastičnosti ili Jangov modul elastičnosti:

$$E = \frac{\sigma_z}{\epsilon_z}$$

NAPONI I DEFORMACIJE

- Veza između podužnih i poprečnih deformacija

$$\varepsilon_p = -v \cdot \varepsilon_z$$

- Podužna deformacija:

$$\varepsilon_z = \frac{\Delta l}{l}$$

- Poprečna deformacija:


$$\varepsilon_p = \frac{\Delta d}{d}$$

v

- Faktor proporcionalnosti u vezi između poprečnih i podužnih deformacija zove se Poasonov broj.
- Poasonov broj se kreće u opsegu od 0 do 0,5.

NAPONI I DEFORMACIJE

- Veza napona i deformacija za prostorno naprezanje
- (uopšteni Hukov zakon)



NAPONI I DEFORMACIJE

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu \cdot (\sigma_y + \sigma_z)] + \alpha \cdot t$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu \cdot (\sigma_x + \sigma_z)] + \alpha \cdot t$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu \cdot (\sigma_x + \sigma_y)] + \alpha \cdot t$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

t - temperatura [°C]
α koef. termičke dilatacije
[1/°C]

$$\gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G}$$

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

G - modul klizanja [Pa]