



# Uvijanje - torzija



# Uvijanje - torzija

- ▶ U mehanici čvrstih tela, **torzija** predstavlja uvijanje tela zbog delovanja momenta. Čisto uvijanje je naprezanje štapa na čijim krajevima deluju spregovi sila u ravnima na kraju štapa, jednakih momenata a suprotnih smerova.



*Čisto uvijanje štapa pod dejstvom koncentrisanih momenata uvijanja*

# Uvijanje - torzija


- ▶ Unutrašnje sile u poprečnim presecima štapa se prilikom uvijanja redukuju samo na spugove sila u ravnima preseka štapa. Ostale komponente unutrašnjih sila - moment savijanja, transverzalna sila i normalna sila, jednake su nuli:

$$MT = 0; \quad M = 0; \quad T = 0; \quad N = 0.$$

- ▶ Presečne sile su u svim presecima jednakе, pa se može pretpostaviti da su i naponi u svim presecima jednakи.


# Uvijanje - torzija

- ▶ Vrednost momenta uvijanja u nekom preseku može se dobiti sumiranjem svih spregova koji se nalaze levo ili desno od tog preseka.
- ▶ Dijagram crtamo tako što nanosimo spregove kao u ovom primeru, s leva prema desno, nadovezujući svaki naredni spreg.




# Uvijanje - torzija

- ▶ **Deformacija usled uvijanja štapa kružnog preseka**
- ▶ Ako je štap  $AB$ , dužine  $l$ , kružnog poprečnog preseka, poluprečnika  $R$ , u levoj osnovi  $A$  uklješten, a na slobodnom kraju  $B$  opterećen spregom sila onda je izložen uvijanju usled momenta uvijanja.
- ▶ Izvodnice, koje su u neopterećenom stanju pravci, prilikom uvijanja se deformišu i dobiju oblik zavojne linije. Ugao između prave i zavojne linije jednak je ugлу smicanja  $\gamma$ . Kako je taj ugao mali može se zavojna linija aproksimirati pravcem.



# Uvijanje - torzija

- ▶ U svakom poprečnom preseku, upravnom na osu štapa od unutrašnjih sila i spregova imamo jedino jedan spreg koji leži u ravni poprečnog preseka i koji nazivamo “Momentom uvijanja-  $M_u$ ” ili “Momentom torzije- $M_t$ ”. Moment uvijanja- $M_u$  je rezultujuće dejstvo beskonačnog broja elementarnih sila  $t \times dA$  koje su posledice tangencijalnih napona  $t$ .



# Uvijanje - torzija

- ▶ Tangencijalni napon  $\tau$  u svakoj tački poprečnog preseka ima pravac koji je upravan na duž koja spaja tu tačku sa centrom O a smer koji je u skladu sa smerom momenta uvijanja. Pomenuta ekvivalentnost daje jednakost:


$$M_u = \int_{(A)} \tau \cdot \underline{dA} \cdot \rho \quad \Rightarrow \quad M_u = \int_{(A)} \tau \cdot \rho \cdot dA ..... (1)$$

# Uvijanje - torzija

## Uvijanje grede kružnog poprečnog preseka

- Tangencijalni, smicajni napon po poprečnom preseku se menja po zakonu prave linije
- Za vlakno koje se poklapa sa geometrijskom osom tangencijalni napon je jednak nuli
- Najveći je za  $r=R$ ,  $\tau_{\max}=\tau_1$


$$\frac{\tau}{\tau_1} = \frac{\gamma}{\gamma_1} = \frac{r}{R}$$



# Uvijanje - torzija

## Uvijanje grede kružnog poprečnog preseka

- Tangencijalni napon  $\tau$  deluje na  $dA$ , elementarnu površinu na nekom prečniku  $r$
- Ovo se svodi na elementarnu silu  $\tau dA$
- Zbir momenata elementarnih sila za tačku O daje moment torzije  $M_t$



$$M_t = \int_A \tau \cdot r dA = \frac{\tau_1}{R} \int_A r^2 dA = \frac{\tau_1}{R} I_o$$

$I_o$  - polarni moment inercije

# Uvijanje - torzija

Najveći tangencijalni smicajni napon

---

$$\tau_{\max} = \tau_1 = \frac{M_t R}{I_0} = \frac{M_t}{W_0} \quad MPa$$

- $\tau_1 = \tau_{\max}$  maksimalni tangencijalni napon, MPa
  - $I_0$  – polarni moment inercije,  $m^4$
  - $W_0$  – polarni otporni moment     $W_0 = \frac{I_0}{R} \quad m^3$
-

# Uvijanje - torzija

## Ugao uvijanja u rad

$$\theta = \frac{M_t l}{G I_0} = \frac{l}{R} \frac{\tau_{\max}}{G} \quad \text{rad}$$

- $\tau_1 = \tau_{\max}$  maksimalni tangencijalni napon, MPa
- $I_0$  – polarni moment inercije,  $\text{m}^4$
- $G$  – modul klizanja, MPa
- $L$  - dužina, m

# Uvijanje - torzija

## Dozvoljeni napon kod zatezanja

Dozvoljeni napon je količnik jačine na kidanje, zatezne čvrstoće, od kog je proračunavani deo i stepena sigurnosti

$$\sigma_{doz} = \sigma_d = \frac{\sigma_M}{\nu}$$

# Uvijanje - torzija

## Dozvoljeni napon kod uvijanja (torzije)

Dozvoljeni napon je količnik jačine na torziju, smicajne (torzione) čvrstoće, od kog je proračunavani deo i stepena sigurnosti

$$\tau_{doz} = \tau_d = \frac{\tau_M}{\nu}$$

# Uvijanje - torzija

## Dozvoljeni torzioni (smicajni) napon

- Pošto se u tablicama češće nalaze vrednosti dozvoljenog napona na zatezanje koristi se odnos

$$\tau_d = (0,5 - 0,6)\sigma_d$$

# Uvijanje - torzija

