


ELEKTROEROZIONA OBRADA



EDM - Electric Discharge Machining



Delovi izrađeni elektroerozionom obradom



Delovi izrađeni elektroerozionom obradom



PRINCIP ELEKTROEROZIONE OBRADE



Elektroeroziona obrada je jedna od naj{irih metoda nekonvencionalnih metoda obrade odno{enjem materijala. Zasnovana je na kori{jenju energije elektri~nog pravjenja u zazoru izmedju elektroda koje su potopljene u dielektrikumu.

Strujanjem dielektrikuma između elektroda vrši se odnošenje skinutog materijala iz zone obrade. Oblik alatne elektrode odgovara `eljenom obliku otvora u izradnom obliku tj. elektrodi.

Velike zasluge za ostvarenje i razvoj ove obrade imaju B. R. Lazarenko i N. I. Lazarenko. Oni su 1943. godine razvili elektrovarni~nu metodu obrade provodnih materijala {to je poslužilo kao osnova za razvoj drugih metoda ove obrade.

Prednosti elektroerozione obrade su:


- mogu}nost obrade elektroprovodnih materijala bez obzira na mehani~ke osobine (tvrdota, ~ilavost, krutost),
- {iroki dijapazon parametara re`ima, {to omogu}ava razli~it kvalitet obra|ene povr{ine,
- mogu}nost obrade delova slo`ene forme,
- odsustvo potrebe za specijalnim visoko otpornim alatima,
- relativno prosta izrada elektroda (alata),
- nema mehani~kog dejstva alata na obra|ivani predmet,
- zna~ajno smanjivanje vremena rada za obradu proizvoda iz te{ko obradivih materijala,
- mogu}nost automatizacije i mehanizacije procesa.

Nedostatci elektroerozione obrade su:

- direktna zavisnost između provodnosti, hrapavosti i tačnosti obrade,
- neophodnost ostvarivanja obrade pri potopljenim elektrodama (alat i predmet) obrade u dielektrikumu,
- zavisnost tačnosti i hrapavosti obrade od velikog broja faktora od kojih se neki mogu uvek proračunati,
- niska proizvodnost pri obradi materijala male tvrdoće (meki želik, obojeni metali).

Kod elektroerozione obrade odnose{enje materijala sa predmeta obrade (elektroda) vr{i se dejstvom elektri~nog pra`njenja iskrom u zazoru δ izme|u elektrode alata i elektrode obradka koje su uronjene u dielektrikum koji je sme{ten u posudi. Pri pojavi kratkotrajne iskre u zazoru izme|u elektrode stvara se toplota koncentrisana na lokalizovanoj povr{ini metala koji se topi i delimi~no isparava. Tako se elektri~na energija koju daje generator impulsa u me|uelektrodnom zazoru pretvara u toplotu. Pri tome dolazi do znatnih mehani~kih udarnih delovanja koja nastaju zbog jonizacije dielektrikuma u zazoru imenju elektroda, {to tako|e uti~e na proces odnose{enja materijala. Odnose{enje metala se zasniva na termi~kom i mehani~kom dejstvu impulsa elektri~nog pra`njenja na predmet koji se nalazi u dielektrikumu.

Odno{enje materijala jednom iskrom ogleda se u obliku plitkog kraterskog udubljenja ~ija je dubina nekoliko stotih delova milimetra. Po{to je kod ove obrade jasno izra`en polaritet elektroda, to se materijal intenzivnije odnosi sa elektrode – obradka. Samo se jedna iskra probija u datom trenutku i to u ta~ke na obe elektrode, gde je zazor trenutno najmanji. Dve iskre se istovremeno nikada ne pojavljuju.



1. elektroda obradak,
2. elektroda alat,
3. iskra.

Iskre se ponavljaju neprekidno, ali uvek u drugoj taksi, gde je trenutno zazor najmanji, sa velikom frekvencijom i brzinom kretanja po površinama elektroda. Ako iskrenje (obrada) traje dovoljno dugo, cela površina na elektrodama biva pokrivena kraterima koji su pravilno i ravnomerno raspoređeni. Iskre uzastopno udaraju i na ivice kratera i tako, polako ali sigurno, materijal biva erodiran sa obratka.

Tokom procesa erodiranja, dolazi do povećanja zazora δ između elektroda, što bi u slučaju prekoračenja graničnog rastojanja dovelo do prekida procesa. Zato je potrebno obezbiti konstantno pomeranje elektrode – alata ka površini obradka kako bi se održao konstantan zazor. Zazor između elektroda δ , tj. dužina iskre, je vrlo mali, iznosi nekoliko stotih do nekoliko desetina delova milimetra ($10\text{-}200)\mu\text{m}$.

Oblik elektrode – alata odgovara radnoj operaciji i `eljenom obliku izradnog dela. Dielektrikum kao radni fluid stvara elektri~nu izolaciju kod po~etnih naponi i rastojanja elektroda i tako spre~ava prolaz elektri~ne struje. Kada napon izme|u elektroda poraste i postigne kriti~nu vrednost, pri kojoj dielektri~ni fluid postane joniziran, formira se visokoprovodni kanal za jaku struju – plazmu. Tada nastupa probaj iskre u kratkom trajanju od nekoliko mikrosekunde (μ s) do nekoliko milisekunde (ms).








U koncentrisanom jezgru plazme razvija se temperatura do 40.000°C , a u ta~kama probaja iskre na povr{ini elektroda do 10.000°C . Probojem iskre gustina struje u uskom jezgru plazme dosti`e do 10^6A/mm^2 . Prenos topote rezultira lokalnim topljenjem i isparavanjem u tankom povr{inskom sloju alata i obratka. ^im se napon smanji ili padne na nulu, prekida se elektri~na iskra i dielektrikum odmah uspostavlja stanje elektri~ne izolacije, tj. dejonizuje se u zazoru.

U toku pauze između dve iskre, cirkulacijom dielektrikum odvodi skinute oživrsle žestice metala i istovremeno hlađi alat i obradak. Materijal izliven iz pojedinih kratera, u dodiru sa relativno hladnim fluidom, trenutno oživrsne u sferičnom obliku. Odvod skinutih oživrslih žestica iz zone obrade je neophodan jer, ukoliko bi ostale između elektroda, iskra bi se trojila na njihovo ponovno topljenje i isparavanje, a pri nekoj graničnoj vrednosti bi se narušila stabilnost procesa (pojava luka, kratak spoj).

Odvodom žestica strujanjem dielektrikuma između elektroda odnose se iz zazora i gasni mehuri kao i oksidne soli nastale jonizacijom dielektrikuma. Osnovni zahtev za elektroerozioni proces je da nikakva struja ne sme da proteče kroz zazor između elektroda u vremenu između dve uzastopne iskre, tj. tokom pauze. U protivnom struja će teći kontinualno i dobit će se stacionarni električni luk koji će oštetići strukturu i kvalitet obrađene površine.

MEHANIZAM ODNO[ENJA MATERIJALA

Mehanizam odno{enja materijala iskrom u te~nom dielektrikumu mo`e se pribli`no predstaviti modelom do koga se do{lo audio-vizuelnom studijom procesa erozije. Prvu ovaku studiju obavio je B. R. Lazarenko na elektrovarni~noj ma{ini, pomo}u veoma brze filmske kamere. Sli~na studija je obavljena kasnije u [vajcarskoj na elektroimpulsnoj ma{ini. Prema ovim istra`ivanjima mehanizam odno{enja materijala jednom iskrom pri elektroimpulsnoj metodi mo`e se pribli`no prikazati modelom koji se sastoji iz 3 faze, odnosno 9 pojedina~nih faza.



1. FAZA PALJENJA

- stvaranje elektri~nog polja
- koncentracija ~estica
- formiranje visokoprovodnog kanala

2. FAZA PRA@NJENJA

- {irenje visokoprovodnog kanala
- po~etak pra`njenja iskrom
- pra`njenje iskrom, topljenje

3. FAZA PAUZE

- kraj pra`njenja iskrom
- dejonizacija u zazoru
- stanje posle kraja pra`njenja

Uzrok izbacivanja ~estice metala iz rastopljenog kratera jo{ uvek nije utvr|en. Prema jednoj teoriji izbacivanje ~estice iz kratera nastaje usled dejstva elektro-magnetsnih sila i trenutno proizvedenog termi~kog udara koji daje ubrzanje ~estici iz kratera.

Po Lazarenku prema opisanom mehanizmu odno{enja, smatra se da pregrejani rastopljeni metal u kretanju koji je prilikom pra`njenja na velikom pritisku, nakon prestanka struje i pada pritiska po~inje da vri i isparavanjem se izbacuju kapi rastopljenog metala iz kratera. Pri tome se smatra da elektrodinami~ke i hidrauli~ke sile nisu dovoljne za izbacivanje ~estica iz kratera, jer su male.

Pra`njenje u zavisnosti od du`ine impulsa pra`nenja se manifestuje kao:

- elektrovarni~no,
- elektrolu~no (elektroimpulsno).

Nakon proboga u radnoj sredini formira se kanal pra`njenja koji predstavlja usku cilindri~nu oblast ispunjenu plazmom. U prvom trenutku pra`njenja nave}u kineti~ku energiju poseduju elektroni ("vru}i"), dok su joni i neutralne ~estice ("hladne"). Nosioci energije su prete`no elektroni. Ukoliko se proces pra`njenja prekine u toj fazi, radi se o **elektrovarni~nom** pra`njenju.

Producenjem impulsa pra`njenja lako pokretni elektroni putem bezbroj sudara prevode mnogo masivnije jone u neutralne ~estice u vi{e energetsko stanje. Temperatura do tada vru}ih elektrona i hladnih jona i neutralnih ~estica brzo se izjedna~ava i proces pra`njenja prelazi u drugi oblik koji se naziva **elektrolu~ni**.

Za prelaz iz elektrovarni~nog u elektrolu~no pra`njenje nije dovoljno samo produ`enje impulsa, ve} je potrebno imati veoma jake izvore struje koji }e biti sposobni da odr`e ovaj proces. Odnos temperatura ~estica u ionizovanom kanalu zavisi od oblika pra`njenja. U elektrovarni~noj fazi temperatura elektrona je mnogo ve}a od temperature ostalih ~estica:


$$Q_e \gg Q_j \quad Q_e \gg Q_n$$

Prelazni stadijum od elektrovarni~nog ka elektrolu~nom pra`njenju karakteri{e se izjedna~avanjem toplotnih energija ~estica:

$$Q_e = Q_j = Q_n.$$

U fazi elektrolu~nog pra`njenja temperatura u kanalu je manje ili vi{e ujedna~ena. Elektrovarni~ni stadijum karakteri{e veoma veliki pad napona i velika temperatura elektrona (do 10^5 ($^{\circ}$ C)). Tako velika temperatura elektrona omogu}ava isparavanje materijala anode na mestu njegovog udara. Vreme pra`njenja elektrovarni~ne faze traje do 10^{-4} (s). Zbog tako kratkog impulsa pra`njenja oslobo|ena energija je mala, pa je i skidanje materijala malo. Za vreme elektrovarni~nog pra`njenja prvenstveno erodira anoda.

ELEMENTI ELEKTROEROZIONE OBRADE



Arbeitsmedium : Dielektrische Flüssigkeit

Werkzeugelektroden-
verschleiß :

Elektrodenwerkstoff

Schichten :

Kupfer Graphit

Schruppen :

< 5 % < 10 %

< 20 % < 1 %



Leerlaufspannung : 60-300 V

Impulsfrequenz : 0,2-500 kHz


Bearbeitungsspalt : 0,005-0,5 mm

spez. Abtragrate : ca. 8 mm³/A·min

METODE ELEKTROEROZIONE OBRADE




OSNOVNE TEHNOLO[KE OPERACIJE




PROSTO PRAVOLINIJSKO KRETANJE ELEKTRODE - ALATA


OSNOVNE TEHNOLO[KE OPERACIJE




a)




б)




в)



г)




д)



е)

ROTACIONO+PRAVOLINIJSKO KRETANJE ELEKTRODE - ALATA


OSNOVNE TEHNOLO[KE OPERACIJE



PLANETARNO KRETANJE ELEKTRODE - ALATA









- a) obrada stepenaste konusne povr{ine,
- b) obrada unutra{njeg `leba,
- v) izrada navoja po metodi glodanja

OSNOVNE TEHNOLO[KE OPERACIJE



KONTRUNO SE^ENJE @I^ANOM ELEKTRODOM

TIPSKE OPERACIJE OBRADE PUNOM ELEKTRODOM



a) Izrada gravura alata

b) Bu{enje okruglih otvora

v) Izrada mikrootvora

g) Izrada filtera, sita, mre`a



d) Izrada krivolinijskih kanala

e) Obrada na neprostupa~nim mestima



~) Graviranje

z) Va{enje polomljenih alata

TIPSKE OPERACIJE OBRADE PUNOM ELEKTRODOM



i) Izrada navoja



j) Obrada relativnim kotrljanjem

k) Planetarno erodiranje





l) Konturno erodiranje

m) Crtanje po metalu



n) Crtanje po nemetalu

nj) Poliranje

o) Izrada elektroda za mikrootvore





ELEKTROEROZIIONO SE~ENJE MATERIJALA



a) Se~enje diskom,









b) Se~enje trakom,



c) Se~enje ~icim,

d) Se~enje pljosnatom elektrodom

ELEKTROEROZIONO BRU[ENJE



a) Ravno bru{enje

b) ^eono bru{enje

v) Spolja{nje okruglo bru{enje

g) Unutra{nje okruglo bru{enje


d) Ispravljanje geometrijskih oblika

e) Unutra{nje bru{enje ^icom

f) O{trenje alata


i) Centrifugalno bru{enje


ELEKTROEROZIONA OBRADA:




-PUNOM ELEKTRODOM-

@I^ANOM ELEKTRODOM-





PRIMERI
ELEKTROEROZIONE
OBRADE
PUNOM I
@I^ANOM
ELEKTRODOM



PRIMER
ELEKTROEROZIONE
OBRADE
MINIJATURNIH
DELOVA
PUNOM I
@I^ANOM
ELEKTRODOM

ELEKTROEROZIONA OBRADA PUNOM ELEKTRODOM

Primenjuje se za izradu slo`enih profila alata (alati za kovanje, alati za plasti~ne mase, liva~ki metalni kalupi), raznih gravura, dubokih otvora, turbinskih kola itd..



ALAT ZA KOVANJE


ALAT ZA PRESOVANJE (IZRADA GRAVURE)



ALAT ZA PRESOVANJE (IZRADA GRAVURE)





ALAT ZA LIVENJE PLASTIKE




UMETAK ALATA ZA LIVENJE PLASTIKE




IZRADA LOPATICA TURBINA I TURBINA



ALAT ZA ISTISKIVANJE ALUMINIJUMA




IZRADA MIKRO PROFILA



MAJINA ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU PUNOM ELEKTRODOM



PRINCIJELNA [EMA ELEKTROEROZIONE MA[INE



Sistem za{ine za elektroerozionu obrad se sastoji iz:


1. ma{ine sa osnovnim elementima (alatna ma{ina),
2. generator elektri~nog impulsa,
3. sistema dielektrikuma,
4. sistema za upravljanje.

Alatna ma{ina se sastoji od krutog postolja i objedinjuje sve delove u jednu celinu. Na ma{ini je sme{ten suport za stezanje obratka na kome se nalazi kada sa dielektrikumom kao i jedinica za pomak sa hidrauli~nim servosistemom regulacije pomaka i dr`a~em alata – elektrode, kojim upravlja generator impulsa.

Generator slu`i za proizvodnju elektri~nih impulsa i sadr`i elemente za regulaciju impulsa i prekida~ za izbor tehnolo{kih parametara.

Sistem dielektrikuma obuhvata kadu, radni rezervoar za dielektrikum, pumpu kao i ure|aj za filtriranje radnog dielektrikuma.

Savremena postrojenja su opremljena uglavnom CNC sistemom za automatsko upravljanje svim glavnim i pomo}nim funkcijama glavnog i pomo}nog sistema. Ma{ina se sastoji od krutog postolja koje objedinjuje sve delove u jednu celinu.



Slika: Konstrukciona izvo|enja postolja
ma{ine

Samo postolje ma{ine mo`e da bude izvedeno:

- konzolno
- u "C" obliku,
- portalno.

U slu~aju konzolnog izvo|enja horizontalna i vertikalna kretanja izvodi radna glava. Ova vrsta ma{ina upotrebljava se u lakoj i srednjoj industriji.

Kod "C" postolja, radni sto izvodi horizontalno kretanje, dok glava izvodi samo vertikalno kretanje i primenjuje se u srednjoj i te{koj industriji.

Portal postolje se koristi u domenu ekstremne te`ine delova. Primena ma{ine sa ovim postoljem zastupljena je u industriji za proizvodnju alata za karoserije.

Ta~nost obrade i brzina odno{enja materijala (proizvodnost obrade) pri datoj hrapavosti obra|ene povr{ine kao i visoka proizvodnost, postali su glavni kriterijumi za izbor ma{ine u praksi.

MAJNA ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU PUNOM ELEKTRODOM

AUTOMATSKI
GRANI^NIK

KOMANDA
SERVO-MEHANIZMA
ELEKTRO-HIDRAULI^KI
SERVO MEHANIZAM ZA
KRETANJE POMAKA

SSISTEM ZA DOVOD
DIELEKTRIKUMA


KADA ZA DIELEKTRIKUM

KU]I[TE MAJNE

NOSA^ ELEKTRODE

ISOPULSE
GENERATOR

KOMANDNA
TABLA
MONITOR




MA[INA ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU PUNOM ELEKTRODOM

-DUBLJENJE-



MITSUBISHI

POGLED NA RADNI PROSTOR



ALAT ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU

Elektroda (alat) je jedan od osnovnih elemenata koji određuje efektivnost primene elektroerozione obrade. U zavisnosti od načina formiranja oblika delova i metoda obrade, upotrebljavaju se profilisani ili neprofilisani alati – elektrode.

Formiranje oblika u obratku profilisanom elektrodom – alatom vrši se preslikavanjem potpunog ili delimičnog oblika alata. Elektroda – alat sastoji se iz radnog dela sa površinama koje vrši oblikovanje i pomoćnih elemenata, neophodnih za fiksiranje položaja i spajanje alata sa mlinom. Radni deo alata se pravi iz eroziono postojanog materijala, dok pomoćni elementi mogu biti i iz drugog materijala.

Formiranje oblika obratka neprofilisanom elektrodom – alatom vrši se pomeranjem alata ili obratka po određenom zakonu.

MATERIJALI ALATA

Materijali za elektrodu – alat treba da imaju dobru elektri~nu i topotnu provodljivost, visoku erozionu postojanost, dovoljnu mehani~ku ~vrsto}u, dobru obradivost pri rezanju tra`ene forme i dimenzija kao i nisku cenu. Navedene zahteve ispunjavaju, vi{e ili manje skoro svi metali, a od nemetala grafit.

Elektroda – alat se u praksi izra|uje od bakra, mesinga, aluminijumskih legura, sivog liva, elektrolitskog grafita i volframa, mada se u principu mo`e upotrebiti bilo koji materijal provodnik struje.

Bakarne elektrode se {iroko primenjuju kod elektroimpulsne obrade, pri obradi tvrdih legura, probijanju otvora malog pre~nika, ~lebova manjih dimenzija kao i za finu i zavr{nu obradu ~ime se posti`u dobri rezultati obrade. Nedostatci ove elektrode su visoko tro{enje kod elektrovarni~ne obrade, visoka cena i lepljivost pri izradi slo`enih profila alata pri rezanju.

Elektrode od mesinga se vi{e koriste kod elektrovarn~ne obrade i daju dobre rezultate, ali je tro{enje veliko kao kod elektroda od bakra, pa i ve}e.

Elektrode od aluminijuma i njegovih legura koriste se kod elektroimpulsne obrade pri gruboj izradi {upljina i otvora u obratku od tvrdih legura i toplootpornih ~elika. Prednosti ove elektrode su niska cena i relativno laka izrada elektroda livenjem i presovanjem slo`enog oblika. Trajnost alata od aluminijuma je kao i kod elektroda od bakra, ali je stabilnost procesa manja.

Od sivog liva se elektrode koriste pri obradi obrtnim alatima i kod veoma finih obrada. Ove elektrode imaju dovoljnu erozionu postojanost.

Grafitne elektrode mogu da se koriste kod elektroimpulsne obrade jer imaju visoku erozionu postojanost, dobru obradivost pri izradi i nisku cenu. Zbog velike postojanosti, koriste se naro~ito pri obradi obratka od temper liva, ~elika i vatrootpornih legura kao i pri bu{enju tvrdih i specijalnih legura. Jednom elektrodom od grafita, mo`e se obraditi nekoliko desetina identi~nih obradaka.

Elektroda od volframa ima ve}u erozionu postojanost od bakra. Te{ka mehani~ka obradivost i visoka cena predstavljaju veliki nedostatak. Zato se ovi alati koriste isklju~ivo kod elektrovarni~ne obrade pri obradi ~ianom elektrodom te{koobradivih ~elika i legura, kao i pri preciznom mikrodubljenju. Jedna od zna~ajnih prednosti grafiga je mogu}nost izrade malih radijusa na ivicama alata

Upotrebljavaju se profilisani i neprofilisani alati. Profilisani alati preslikavaju svoj oblik na obradak. Neprofilisanim alatom oblik obradka se formira kretanjem alata.

Elektrimpulsna obrada:

- alat od bakra,
- alat od aluminijuma i njegovih legura,
- alat od sivog liva,
- alat od grafita.


Elektrovare~na obrada:

- alat od mesinga,
- alat od volframa.


ALAT ZA DUBLJENJE



TRO[ENJE ELEKTRODE - ALATA



Slika: Zapreminske trojenje
alata i obratka



Slika: Trojenje elektrode – alata

Ovo je veoma va`an faktor koji zнатно uti~e na ta~nost pri elektroerozionaloj obradi. Tro{enje alata je veliki problem jer zahteva ~estu promenu alata kako bi se postigla ve}a ta~nost izradnog dela. Samo tro{enje elektrode alata mo`e da se prati pomo}u relativnog zapreminskog tro{enja, ~eonog i bo~nog tro{enja i tro{enja rubova.

Relativno zapreminska tro{enje alata predstavlja odnos odne{enog materijala sa alata (V_a), prema odnetom materijalu sa obratka(V_o).

Istro{enost alata pokazuje njegovo odstupanje u obliku i u dimenzijama od prvobitne forme alata nakon elektroerozionale obrade. $\gamma_{V_e} = \frac{V_a}{V_o} 100\%$







DIELEKTRIKUM

Dielektrikum je radni fluid koji stvara elektri~nu izolaciju kod po~etnih napona i rastojanja elektroda i tako spre~ava prolaz struje.

Ne~isto}a u dielektikumu koja nastaje kao posledica skidanja povr{inskog sloja predmeta obrade i alata, kao i samog raspadanja unutar dielektrikuma, odstranjuju se sistemom dielektrikuma. Ovaj sistem je snabdeven ure|ajem za punjenje i pra`njenje fluida (dielektrikuma), za prinudnu cirkulaciju fluida u zazoru, za izvla~enje fluida iz zazora kao i ure|aja za filtriranje i hla|enje dielektrikuma.

U postupku elektroerozije uglavnom se koristi težni dielektrikum, jer on pored osnovne fizičke uloge i izolatora u zazoru, kao radna težnost vrši niz sledećih važnih funkcija:

- pomaže disperziju vezica rastopljenog metala i para metala izbačenih iz kratera i njihovom granuliranju u fine kuglice,
- sprečava taloženje neistostaja, produkata erozije na elektrode,
- isti zazor odnosi se na produkte erozije,
- vrši hlađenje elektroda konvekcijom,
- protokom u zazoru za vreme pauze vrši dejonizaciju.



Slika: Na~ini ispiranja u zoni obrade


Kao dielektrikum (radna sredina) koristi se: kerozin, petrolej, industrijsko ulje, transformatorsko ulje, vazelinsko ulje, industrijska voda i sl.

S obzirom na funkcije, dielektrikum treba da ima slede}a svojstva:

- malu kinemati~ku viskoznost,
- sigurna dielektri~ka svojstva (elektri~nu probojnu ~vrstom),
- visoku postojanost u procesu,
- bezopasnost, visoku ta~ku paljenja,
- hemijsku neutralnost, netoksi~nost i
- nisku cenu.

Cirkulacija dielektrikuma mo`e da bude prirodna i prinudna. Pri prirodnoj cirkulaciji (koja se re|e koristi) usled razlike temperatura, hidrauli~nih i akusti~nih talasa nastalih pri pra`njenju, obnavljanje dielektrikuma se vr{i talo`enjem.


[EMA SISTEMA DIELEKTRIKUMA]



VARIJANTE DOVODA DIELEKTRIKUMA U ZONU OBRADE


a)

Spülung von oben




b)

Spülung durch Elektrode




c)

Spülung von unten




d)

Absaugung von unten mit
Hilfsspülung




e)

Spülung durch Elektrode



f)

Spülung von oben



GLAVNO VREME OBRADE

Vreme erodiranja - obrade te{ko je odrediti zbog potrebe pode{avanja i regulisanja generatora impulsa tokom rada.

Glavno vreme obrade se procenjuje pri ~emu se koristi jedna~ina:

$$t_g = \frac{V}{Q}$$

gde je:

- V (mm^3)-ukupna zapremina koju treba odneti sa obratka,
- Q (mm^3/min)-proizvodnost obrade.

RE@IMI OBRADE

Obrada	Re`im obrade			Tehnolo{ki parametri	
	P (kW)	t _i (μs)	f (Hz)	Q (mm ³ /min)	R _z (μm)
Gruba	30-3	10000-100	50-3000	30000-100	1000-50
^ ista	5-0,3	500-50	1000-10000	500-30	25-6
Fina	≤1	≤20	≥3000	≤30	3-1

PROIZVODNOST OBRADE

Proizvodnost obrade određuje se eksperimentalnim putem. Može da se izrazi u zavisnosti od snage realizovane u međuelektrodnom zazoru.

$$Q = k P$$

Gde je: k_1 - koeficijent koji zavisi od toploho-fizičkih svojstava obrađivanog materijala; P (W) - snaga generatora.

Kako je snaga:

$$P = W_i f$$

gde je: W_i (J) - energija impulsa, f (Hz) - frekvencija, to je:

$$Q = k W_i f$$

Odnosena zapremina po jednom impulsu, tj. jednoj iskri je:

$$Q = k_1 W_i$$

Elektroda:

Grafit

Polaritet elektrode:

Pozitivan

Materijal:

Čelik, 65RC

Dielektrik:

Mentor 28


Grafit: Ellor 9

AGMO

GRAFIT +

ČELIK

Proizvodnost obrade Q i relativno zapreminsko trošenje elektrode - alata γ_v u funkciji CHARMILLES- ovog normalizovanog kvaliteta.



AGMO dijagrami


TEHNOLOGIJA IZOPULSA

Elektroda: Grafit
Polaritet elektrode: Pozitivan
Materijal: Čelik, 65RC
Snaga: 2 - 80V

Dielektrikum: Mentor 28
Izračunavanje dimenzija elektrode - alata
Gruba i polufina obrada: $d_g = D - F$, fina obrada: $d_f = D - E$


GRAFIT +
ČELIK
2 - 80V

A	B	C	E	F	E'	F'	G	H	K	L	M	O	Spojljno skidanje materijala (mm/mmA)		
													Redovno zppremište autočišće elektrike Y1 (Ge1)		
														Qum/min	
1	2	2,3	0,079	0,14	0,080	0,14	30		32		40	20	2,8		
2	2	1,7	0,090	0,158	0,090	0,16	31		33		70	12	4,2		
3	2	1,5	0,096	0,17	0,100	0,17	32		33		110	8	5,2		
4	2	1,1	0,110	0,19	0,113	0,20	33		34		170	6,2	6,5		
5	3	0,8	0,14	0,23	0,14	0,24	35		35		270	3,8	8,2		
6	4	0,6	0,17	0,29	0,18	0,30	37		37		340	2	9,2		
7	5	0,5	0,215	0,36	0,23	0,37	39		39		380	1	9,5		
8	6	0,4	0,27	0,44	0,29	0,46	40		41		390	0,5	9,0		
9	7	0,4	0,34	0,54	0,36	0,57	42		43		360	-	8,0		
10	7	0,3	0,42	0,65	0,45	0,70	44		46		310	-	7,0		
11	8	0,3	0,52	0,80	0,57	0,87	46		49		235	-	5,2		
12	9	0,2	0,63	1,0	0,71	1,05	48		52		150	-	3,4		




ELEKTROEROZIONA OBRADA @ I^ANOM ELEKTRODOM

Koristi se za konturno se~enje preciznih delova razli~ite konfiguracije. Primjenjuje se za izradu prototipova, malih serija, alata za probijanje i prosecanje, alata za livenje, alata za plasti~ne mase, alata za izvla~enje. Koristi se i za izradu bregastih plo~a, {abloni, elektronskih elemenata, elektroda slo`enog oblika za elektroerozionario dubljenje.




Ova obrada se izvodi elektrovarni~nom metodom. Dosta se koristi u izreznim i odreznim operacijama izrade preciznih delova razli~ite konfiguracije neprofilisanom elektrodom – alatom (~icom). Kontura nastaje relativnim kretanjem elektrode – alata (1) i elektrode – obratka (2). Metalna elektroda - ~ica – alat u zategnutom stanju klizi preko dve koturaste vo|ice (3) brzinom od 0,1 – 80(mm/s). Kretanje ~ice je neophodno da bi se vr{ilo stalno, neprekidno, njeno obnavljanje u zoni obrade, jer se ona pri istoj haba (tro{i}). Nekori{}ena ~ica se nalazi namotana na kalemu (5) u cilju obezbe|enja kontinuiteta. Kao dielektrikum, koristi se voda.

Elektrode od žice se izražaju od različitih materijala zavisno od namene, potrebnog kvaliteta površine, dimenzija koje je potrebno postići, materijala obratka i same machine na kojoj se vrši erodiranje. Upravne elektrode se izražaju od: bakra, mesinga, želika, molibdena i volframa.




Slika: Obrada
žičanom elektrodom



PRIMERI PRIMENE ELEKTROEROZIONE OBRADE @ I^ANOM ELEKTRODOM




MA[INA ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU @I^ANOM ELEKTRODOM




MOGUĆA KRETANJE KOD MAŠINE ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU @ I^ANOM ELEKTRODOM




RAZNI OBLICI POVR[INA KOJI SE OSTVARUJU @I^ANOM ELEKTRODOM




RAZNI OBLICI POVR[INA KOJI SE OSTVARUJU @ I^ANOM ELEKTRODOM





[IRINA REZA]





[irina reza b ve}a je od pre~nika ~ice d za veli~inu dva bo~na zazora s:

$$b = d + 2s$$

Veli~ine bo~nog zazora dobijaju se eksperimentalno i u laboratorijama proizvodja~a ma{ina i isporu~uju se u vidu tablica ili datoteka.

UTICAJ GENERATORA IMPULSA NA KVALITET REZA



mittlere Schnittspur:

$$s_m = \frac{s_0 + s_U}{2}$$



Konizität:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{s_0 - s_U}{2h}$$

Meßschreibe



Relaxations-generator

statischer Impuls-generator




HRAPAVOST POVR[INE REZA

Povr{ina reza koja se dobija pri elektroerozivnom se~enju je matirana i sastavljena od niza sitnih udubljenja-kratera.



Merenje hrapavosti se mo`e vr{iti u laboratorijama na odgovaraju}im uredjajima. U praksi se koristi metoda uporedjivanja sa etalonima. Ocena se vr{i na osnovu VDI normi koje imaju 51 klasu: VDI-0 je najfinija klasa sa $R_a=0,1 \mu\text{m}$ a VDI-50 najgrublja sa $R_a=31,5 \mu\text{m}$. Standardni kvalitet povr{ine se~enja ~icom je $R_{\max}=2,9 \mu\text{m}$, ultrafina povr{ina reza je $R_{\max}=1,8 \mu\text{m}$ ($R_{\max} \approx 5R_a$)

TOLERANCIJA T_F U ZAVISNOSTI OD HRAPAVOSTI R_Z




длостелай тест. На бруну или палираку површину тврдог метала нанести как јоин-зовану смолу и оставити да се у материјалу. У хомогеном тврдом исталу ће на- ступити испаљивање.

a) Agiecut 200D Standard

- Материјал: челик са 12% Cr

- Жица: Cobra Cut A; Ø0,25mm

- Технологија: Пуни рез + 3 фини пролаза, површина обрађена млаузом стаклених куглица




је путем термичких процеса при којима се ствара температура око 1000°C. Тако високе температуре дјелују на структурас и друге промјене у површинском слоју материјала.

b) Agiecut 200D+SF

- Материјал: челик са 12% Cr

- Жица: Cobra Cut A; Ø0,25mm

- Технологија: Пуни рез + 5 финих пролаза, без накнадне обраде



теријаје у површинском слоју тврдог метала, а растојање не- равнина је око 0,10 mm. Овај метод је веома корисан за обраду аеродинамичке честице.


Сл.35 Дијаграми храпавости, а)Површина резања на стандардној машини, б)Површина резања добијена технологијом SF, Ra=средња храпавост,Rz= просечна дубина не- равнина, Rmax=максимална дубина неравнина.

MAJINA ZA ELEKTROEROZIONU OBRADU @ I^ANOM ELEKTRODOM

MITSUBISHI



CHARMILLES



CHARMILLES



CHARMILLES




CHARMILLES



HOLEDRILL

CHARMILLES



ROBOFORM 50







KRAJ