


1.2 ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ ПОСРЕДСТВОМ ЕЛАСТИЧНОГ ОБВОЈНОГ ЕЛЕМЕНТА


Преносници снаге трењем посредством еластичног обвојног елемента су каишни и ремени преносници.

Основни елементи преносника су точкови (каишници-ременице) и еластични елемент, који се око њих обавија и спаја их у једну целину. Еластични елемент може бити правоугаоног, трапезног, зупчаног и округлог пресека.

Снага се може преносити истовремено између већег броја вратила (вишеструки пренос) од којих је једно по правилу погонско, а остала вратила су гоњена.



Облик кашника и ременице условљен је обликом еластичног обвојног елемента, добијен ливењем или скидањем материјала. Материјал за израду кашника и ременица је: SL; ČL; Č и лаки метали. Кашници већих димензија сastoјe сe од главчине и венца који су повезани паоцима (4:8 паока).



Материјали за израду еластичног елемен~~ти~~а

Материјал за израду еластичног елемента утиче на носивост преносника. Од материјала се захтева: добра прионљивост и савитљивост, висока динамичка издржљивост и неосетљивост на спољне услове.

За израду **шарнирних кашевова** примењују се:

-**кожни кашеви** је данас потиснут знатно јачим и издржљивијим вишеслојним кашевима те је због тога постао небитан за погонску технику.

-**каши од тканине** (текстилни кашев) је кашев исплетен од органских материјала (памук, животињска длака, природна свила итд.) евентуално од синтетичких материјала (вештачка свила, најлон итд.). Негативна особина кашева од тканине је осетљивост на ивице (опасност од кидања).

-**синтетички кашеви** (најлон, перлон итд.) поседују велику чврстоћу и практично су нерастегљиви. Они се ретко примењују, јер се због малог коефицијента трења може искористити мали број добрих особина овог кашева.

-**вишеслојни кашеви** се употребљавају за пренос већих снага. По правилу се сastoјe из два или три слоја, и то једног хром-кожа додирног слоја због добрих особина трења и вучног слоја од синтетике због већих затезних чврстоћа и мањих издужења. Осим тога може постојати и један заштитни слој од хром-коже код обостране употребе или од импрегниране текстилне тканине при једнострanoј употреби.

1

Трајезни кашев назива се још и ремен или клинасто ремење и сastoјi сe од:

- **вучног слоја** (араматура од текстилних тканина или плетеница - корда- од вештачког полиестер влакна),
- **језгра** (најчешће израђено од квалитетне гуме) и
- **омоћа** (који се сastoјi од гумиране памучне или синтетичке тканине).

Зујчани кашев је еластични елемент и сastoјi сe од:

- **вучног елемен~~ти~~а** израђеног од спирално намотане челичне жице, намотаног глас фибера или ужета од полиестера,
- **леђне йовришине** и зуба који чине целину од гуме или полиуретана и
- **омоћача** који покрива зубе у циљу повећања отпорности на хабање, израђен од еластичне тканине (копран).





Табела 1.2 ПРЕНОСНИК СА ЕЛАСТИЧНО ОБВОЈНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

| Назив | Јединица мере | Вредност |
|-----------------|----------------------|---|
| u | - | преносни однос $u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_{\phi 2}}{d_{\phi 1}} = \frac{z_2}{z_1}$ u ≤ 6 -за отворени преносник, u ≤ 15 -за преносник са котуrom затезачем |
| d | (mm) | пречник кашника |
| d _w | (mm) | пречник ременице |
| n | (min ⁻¹) | учестаност обртања |
| z | - | број зубаца кашника $z = d_w / m$ |
| ω | (s ⁻¹) | угаона брзина $\omega = 2\pi n$ |
| ε | - | еластично клизање |
| v | (m/s) | обимна брзина $v = d \cdot \pi \cdot n / 60$ |
| a | (mm) | осно растојање $a = (0,7 \div 2)(d_1 + d_2)$ -за пљоснати каш и ремен $a = (0,5 \div 2)(d_{\phi 1} + d_{\phi 2})$ -за зупчани каш |
| β | (°) | обвојни угао $\beta_1 = 180 - 2\alpha$; $\beta_2 = 180 + 2\alpha$ -за отворени преносник, $\beta_1 = \beta_2 = 180 + 2\alpha$ - за укрштени преносник |
| α | (°) | угао нагиба огранка каша $\alpha = (d_2 - d_1) / 2a$ -за отворени преносник, $\alpha = (d_2 + d_1) / 2a$ -за укрштени преносник |
| L _p | (mm) | унутрашња дужина - за отворени преносник $L_p = L_i = 2a \cdot \cos \alpha + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{\alpha \cdot \pi}{180}(d_2 - d_1)$ -за укрштени преносник $L_p = 2a \cdot \cos \alpha + \frac{\beta \cdot \pi}{360}(d_2 + d_1)$ |
| L _{wr} | (mm) | рачунска дужина за ремени преносник $L_{wr} = 2a \cdot \cos \alpha + \frac{\pi}{2}(d_{\phi 1} + d_{\phi 2}) + \frac{\alpha \cdot \pi}{180}(d_{\phi 2} - d_{\phi 1})$, за зупчани каш $L_{wr} = 2a \cdot \cos \alpha + \frac{p}{2}(z_1 + z_2) + \frac{\alpha \cdot p}{180}(z_2 - z_1)$ |
| L _{sf} | (mm) | стандартна дужина $L_{sf} = L_p = L_i$ -за пљоснати каш, $L_{sf} = L_i$ - за нормални ремен, $L_{sf} = L_w$ - за уски ремен. |
| p | (mm) | корак каша $p = m \cdot \pi$ |
| Z _{kr} | - | рачунски број зубаца $Z_{kr} = L_{wr} / p$ |
| Z ₀ | - | број зубаца у спрези $Z_0 = Z_1 \cdot \beta_1 / 2 \cdot \pi$ |
| F ₁ | (N) | сила у вучном огранку $F_1 = F_0 \cdot e^{\mu \beta} / (e^{\mu \beta} - 1)$ |
| F ₂ | (N) | сила у слободном огранку $F_2 = F_0 / (e^{\mu \beta} - 1)$ |


Табела 1.2 Наставак табеле

| Назив | Јединица мере | Вредност | |
|----------------|-----------------------|---|--|
| F_0 | (N) | обимна сила | |
| k | - | искоришћење кaiша | $k = F_0 / F_1$ |
| F_C | (N) | центрифугална сила | $F_C = \rho \cdot v^2 \cdot A$ |
| ρ | (kg/dm ³) | густина кaiша | |
| A | (mm ²) | површина попречног пресека | |
| | | сила предходног притезања | |
| F_p | (N) | | $F_p = F_C + \frac{F_1 + F_2}{2} = A \cdot E_z \cdot \epsilon_i = F_C + \frac{C_A \cdot F_0}{2} \cdot \frac{e^{\mu\beta} + 1}{e^{\mu\beta} - 1}$ |
| C_A | | фактор радних услова | |
| E_z | (N/mm ²) | модул еластичности материјала кaiша при затезању | |
| ϵ_i | - | потребно издужење за силу притезања | |
| F_V | (N) | сила која оптерећује вратило $F_V = 2F_p \cdot \sin \beta / 2$; $F_V = (1,5 / 2)C_A \cdot F_0$ -за ремени преносник; $F_V = 1,5C_A \cdot F_0$ -за зупчани кaiш | |
| σ_{mix} | (N/mm ²) | максимални напон у кaiшу | $\sigma_{max} = \sigma_i + \sigma_c + \sigma_s$ |
| σ_1 | (N/mm ²) | напон у вучном огранку | $\sigma_1 = \frac{F_1}{A} = \frac{F_0}{k \cdot A}$ |
| σ_2 | (N/mm ²) | напон у слободном огранку | $\sigma_2 = \frac{F_2}{A} = \frac{\sigma_1}{e^{\mu\beta}}$ |
| σ_c | (N/mm ²) | напон од центрифугалне силе | $\sigma_c = F_c / A = \rho \cdot v^2 \cdot 10^{-3}$ |
| σ_s | (N/mm ²) | напон од савијања | $\sigma_s = E_s \cdot \frac{h}{d_{w1}}$; h -дебљина кaiша |
| σ_k | (N/mm ²) | корисни напон у кaiшу | $\sigma_k = F_0 / A = \sigma_1 - \sigma_2 = k \cdot \sigma_1 = (\sigma_{doz} - \sigma_c - \sigma_s)k$ |
| b | (mm) | ширина: -за пљоснати кaiш -за вишеслојни кaiш -за зупчани кaiш | $b = P \cdot C_A \cdot C_\mu / P_N$; $b = P \cdot C_A \cdot C_\beta \cdot C_\mu / P_N$; $b = P \cdot C_A / Z_0 \cdot P_N$ |
| P | (kW) | снага коју преноси преносник | |
| C_μ | - | фактор трења | |
| P_N | (kW/min) | специфична снага за 1(mm) | |
| C_β | - | фактор обвојног угла | |
| z | - | број ременова | $z = P \cdot C_A \cdot C_\beta / P_n \cdot C_L$ |
| C_L | - | фактор дужине кaiша | |
| f_s | (s ⁻¹) | укупно савијање | $f_s = v \cdot x / L \leq f_{sdoz}$ |
| x | - | број кaiшника | |

Конструкциона извођења за осетваривање сile затезања

| | |
|---|--|
| <p>Сопственом тежином каша</p>  | <p>Сила затезања каша остварује се сопственом тежином каша. Овај начин затезања каша примењује се код преносника код којих су осе вратила веома удаљене.</p> |
| <p>Еластичним издужењем каша</p>  | <p>Померање електромотора, на чијем се вратилу налази погонски кашник, дуж шина се врши преко завртњева. На тај начин се остварује повремено затезање каша. Сила затезања се остварује еластичним издужењем каша.</p> |
| <p>Помоћу котура затезача</p>  | <p>Стална сила затезања каша остварује се помоћу котура затезача. Овај котур делује на каш са спољашње или унутрашње стране. На котур затезача делује сила која потиче од тега или опруге.</p> |
| <p>Реактивним обртним моментом</p>  | <p>Аутоматска регулација сile затезања каша постиже се зглобним ослањањем електромотора уз постојање реактивног обртног момента. Аутоматско затезање каша се остварује помоћу пара уметнутих зупчаника. Погонски зупчаник је на вратилу електромотора, а гоњени зупчаник је спојен са погонским кашником. Гоњени зупчаник може да се обреће око своје осе и око осе вратила електромотора. При преношењу обртног момента јавља се обимна сила која затеже каш.</p> |

Конс \bar{t} рукцијска извођења



1.2 Тест

| Бр. | Преносници са еластичним обвојним елементом | Да | Не |
|------------|--|-----------|-----------|
| 1. | Каишни преносник снаге је посредни преносник трењем. | | |
| 2. | Каишни преносник не може бити примењен за мимоилазне осе вратила. | | |
| 3. | Применом каишног преносника истовремено се може преносити снага на већи број вратила. | | |
| 4. | Еластични обвојни елемент може бити пљоснати, трапезни и зупчасти каиш. | | |
| 5. | Са пљоснатим и трапезним каишем се постиже константни преносни однос. | | |
| 6. | На смањење коефицијента трења и носивости преносника утичу температура, влага и прљавштина. | | |
| 7. | Радна температура преносника са еластичним обвојним елементом је од $-20^{\circ}\div+60^{\circ}\text{C}$. | | |
| 8. | Промена смера обртања гоњеног точка у односу на погоњски точак се постиже укрштањем каиша. | | |
| 9. | Трапезни каишни преносник примењује се као укрштени. | | |
| 10. | Затезањем еластичног елемента остварује се притисна сила за обезбеђење силе трења. | | |
| 11. | Повећањем основног растојања, врши се еластично издужење каиша и на тај начин се остварује сила затезања. | | |
| 12. | Преносник са еластичним обвојним елементом се примењује за врло удаљена вратила. | | |
| 13. | Трапезни каиш у односу на пљоснати каиш знатно више оптерећује вратило у ослонце. | | |
| 14. | Зупчаним каишем се не остварује константни преносни однос. | | |
| 15. | Каишни преносник може да пренесе снагу ако је сила трења већа или једнака обимној сили. | | |
| 16. | Повећањем обвојног угла постиже се котуром затезачем. | | |
| 17. | Повећањем обвојног угла се не постижу боље радне карактеристике каишног преносника. | | |
| 18. | Котур затезач повећава напоне у каишу. | | |
| 19. | Максимална вредност нормалног напона у каишу је на већем каишнику. | | |
| 20. | Облик точкова за пљоснате и трапезне каишеве се не разликују. | | |
| 21. | Број паока код точкова не зависи од врсте преносника. | | |
| | | | |