


# ELEKTROHEMIJSKA OBRADA

Potreba za obradu materijala sa izvanrednom ~vrsto}om, tvrdo}om i kruto}u, koji se nisu mogli obra}ivati na konvencionalni na~in, kao i zahtev da se fina i precizna obrada na takvim a posebno malim, osetljivim delovima obavi na prili~no hladan na~in, dovela je do savremene prakti~ne primene elektrohemijske obrade – ECM (Electro-Chamical Machining).

Proces elektrohemijske obrade je suprotan procesu galvanskog prekrivanja i zasnovan je na elektroanalizi i Faradejevom zakonu. Ovde je iskori}ena pojava rastvaranja anode pri propu{tanju jednosmerne elektri~ne struje izme|u elektroda potopljenih u rastvor elektrolita. U procesu obrade radni predmet je anoda a alat je katoda.



1. anoda - predmet obrade
2. katoda - alat
3. elektrolit
4. izolator

Slika: Tema procesa elektrohemijske obrade

U toku obrade alat i radni predmet se nalaze na određenom rastojanju (postoji radni zazor). U svim radnim prostorijama je ispunjen rastvorom elektrolita koji miruje ili protiče, zavisno od rečima obrade. Pri tome alat se upućuje u materijal obrade, te obrađene površine u velikoj meri su odraz tј. otisak alata.

Umesto strugotine odstranjeni materijal se javlja u vidu metalnih hidroksida i biva odnešen elektrolitom u posebne uređaje gde se odvaja ili taloči. Pri ovom procesu alat se ne troši i to je jedna od veoma važnih karakteristika ove metode. Zbog prirode samog procesa mogu se obrađivati samo elektroprovodni materijali.

I pored toga što su Faradejevi zakoni i pojave elektrolize poznati još odavno, elektrohemijska obrada je novijeg datuma. Godine 1928. ruski naučnik V. N. Gusev, prvi je uspeo ostvariti obradu materijala ovom metodom, dok serijska proizvodnja mašina datira od pre nekoliko decenija.

## PRINCIP OBRADE

Princip elektrohemijskog odnosa (skidanja) materijala zasniva se na elektrohemijskoj reakciji metalnog obratka komada sa jonima radnog medijuma (elektrolita) pod dejstvom električne struje prema Faradejevom zakonu elektrolize. Kako je poznato, pri hemijskom raspadu molekuli elektrolita nastaju električni neutralni produkti (hemijski raspad).


Pri rastvaranju metalnih soli, kiselina i baza u tečnom rastvaraču na pr. vodi, molekuli rastvorene materije disociraju, odnosno raspadaju se na raznoimene jone i to na pozitivno nanelektrisane jone katjone i negativno nanelektrisane jone tzv. anjone. Joni metala i vodonika uvek su katjoni a molekularni ostatak anjoni.



Potapanjem metalnih plošastih provodnika (elektroda) u elektrolit i priključivanjem na izvor jednosmerne struje, dolazi do usmerenog kretanja jona od anode prema katodi, i to: katjona prema katodi  $k$ , a anjona prema anodi  $a$ . Odajući višak elektrona anodi, odnosno primajući elektrone sa katode, joni postaju neutralni atomi ili atomske grupe koji odmah stupaju u hemijsku reakciju sa rastvorom ili materijalom elektroda. U oba slučaja na površini elektroda može doći do stvaranja novih materijala koji ne postoji u rastvoru, tj. nastupa elektroliza. Anodno rastvaranje, tj. prelaz materijala sa

površine anode u rastvor i katodno taloženje materijala vrši se paralelno (istovremeno).

Slika: Šematski prikaz principa elektrohemijске obrade



Podesnim izborom elektrolita, elektroda i vođenjem procesa može se proces značajnije usmeriti na anodu ili katodu, s obzirom na svrhu procesa. Kretanje jona i elektrohemija reakcija uslovljeni su spoljnjim električnim naponom. Napon potreban za anodno rastvaranje mora biti jednak naponu između elektroda uvećan za napon potreban za savlađivanje otpora u elektrolitu.


## MEHANIZAM ODNOŠENJA MATERIJALA

Kod elektrohemijске obrade mehanizam odnošenja materijala je zasnovan na pojavi anodnog rastvaranja metala u anodnom elektrolitu. Na anodi se ostvaruje sjedinjavanje anjona iz rastvora sa jonima metala i njihova difuzija u rastvoru. Ako je elektrolit pravilno odabran, onda je jedinjenje anjona i jona metala dobro rastvorivo, čime se omogućuje njihovo razdvajanje u rastvoru uz istovremeno spajanje jona metala sa hidroksilnim jonima. Na taj način nastaje praktično nerastvorivo jendinjenje – metalni hidroksid ( $M_n(OH)_n$ ), koje se u vidu taloga odstranjuje iz rastvora.

Anodno rastvaranje – izlučivanje metala može se opisati na primeru elektrolize rastvora natrijum hlorida ( $NaCl$ ) u koji su uronjene elektrode od gvožđa. U vodenom rastvoru natrijum hlorida dolazi do elektrolitičke disocijacije, razlaganje neutralnih molekula na jone:



Uključivanje elektroda od gvožđa u kolo jednosmerne struje, uzrokuje električno polje između elektroda i usmereno kretanje jona prema elektrodama, i to: prema anodi –  $2\text{OH}^-$  i  $2\text{Cl}^-$  i prema katodi  $2\text{H}^+$  i  $2\text{Na}^+$ , što predstavlja primarnu reakciju elektrolize.



Slika: Anodno izdvajanje gvožđa u talog elektrolita u obliku  $\text{Fe(OH)}_2$

Kada se joni na elektrodama nanelektrišu, nastupa sekundarna hemijska reakcija elektrolize. Tada se prvo vrši izdvajanje gvožđa sa anode stvaranjem  $\text{FeCl}_2$  a na katodi se stvara  $2\text{NaOH}$  i izdvaja vodonik  $\text{H}_2$ , nakon toga dolazi do stvaranja jedinjenja  $2\text{NaCl}$  i praktično nerastvorljivog taloga u elektrolitu  $\text{Fe(OH)}_2$ , po formuli:



Nastali talog  $\text{Fe(OH)}_2$  se odstranjuje cirkulacijom elektrolita.

# PASIVIZACIJA ANODNE POVRŠINE

Proizvodnost procesa, odnosno brzina anodnog rastvaranja zavisi od količine elektriciteta koja prolazi između elektroda u jedinici vremena. Povećanjem samo gustine struje nije moguće ubrzati proces anodnog rastvaranja. Anodno rastvaranje propraćeno je prisustvom specifične pojave – pasivizacija anodne površine koja se ispoljava u formiranju tankog anodnog sloja (filma). Ovaj sloj u zavisnosti od elektroda sadrži okside, hidrokside i nerastopive soli koji pri elektrolizi izoluju udubljenja i hrapavosti na anodnoj površini obratka i usporavaju proces elektrolize, naročito naglo kod obrada koje traju duće. Suština formiranja anodnog sloja objašnjava se na sledeći način:

Ako brzina stvaranja anodnih produkata prevazilazi brzinu njihovog uklanjanja sa površine anode, to se blizu anode ili na njenoj površini talože slabo topiva jedinjenja koja sprečavaju uzajamno dejstvo elektroda sa elektrolitom. Intenzivnost obrazovanja pasivnog sloja na anodi zavisi od gustine struje i veća je pri većoj gustini struje, što može dovesti i do prekida procesa elektrolize.

Kod postupka sa anodnim rastvaranjem skinuti sloj sa anode se po mogućnosti taloži u elektrolitu. Pri tome se istovremeno vrši regeneracija kade bez difuzije i taloženje na katodi alatu. Ovu naslagu na katodi treba očistiti ili promeniti polove na elektrodama (obratni proces).

## BRZINA ODNO[ENJA MATERIJALA

Kod procesa dubljenja rastojanje između elektroda (zazor) je malo, pa se ravnomerni zazor (površine elektroda paralelne i jednake) u elektrolitu može predstaviti samo površinom A ( $\text{mm}^2$ ) (radna površina alata), tada je otpor elektrolita

$$R = \frac{\delta}{\chi_{el} A}$$

gde je:

$\delta$  – zazor između elektroda,

A – radna površina,

$\chi_{el}$  – specifična provodljivost elektrolita.

## ZAZOR IZME\u0107U ELEKTRODA

Veli\u0107ina zazora pri elektrohemiskoj obradi u protonom elektrolitu pri uslovima paralelnosti i jednakosti anodne i katodne povr{ine je:


$$\delta = \frac{K_m(U - U_{\text{pol}})\chi_{\text{el}}}{V_a}$$

Pri \u0107emu je:

$U_{\text{pol}}$  – polarizovani napon,

$U$  – napon generatora.

Slika: Zazor izme\u0107u elektroda



Veli~ina zazora  $\delta$  je neposredno zavisna od postavljenog napona generatora  $U$ , koji deluje u radnom zazoru, gustine struje i kao i od polarizuju}eg napona  $U_{\text{pol}}$ .

Ako se veli~ina zazora meri u zavisnosti od napona koji je uspostavljen na elektrodama, pri konstantnim uslovima rada dobija se prava koja ne prolazi kroz koordinatni po~etak, ve} se~e apscisu za iznos polarizationog napona  $U_{\text{pol}}$ .

Do skidanja materijala do}i }e samo ako je napon izme|u elektroda ve}i od polarizationog napona  $U_{\text{pol}}$ . Za konstantno pomeranje mora biti i konstantna brzina skidanja (odno{enja). Ako je  $X_{\text{el}}$  ili  $(U-U_{\text{pol}})$  promenljivo, tada se menja i zazor  $\delta$ .

## TEMPERATURA ZAGREVANJA U ZAZORU

Pri razmatranju toplotnih procesa koji se de{avaju pri elektrohemijskoj obradi mora da se poje od definisanja toplotnih kriterijuma. Ti kriterijumi mora da zadovolje geometrijsku, hidrodinami~ku i termi~ku sli~nost modela. U procesu elektrohemijske obrade elektrolit se zagreva usled toplotnog efekta hemijske reakcije i usled mehani~kih uticaja. Ako se ne preuzimaju potrebne mere, zagrevanje mo`e da dostigne takav stepen, {to mo`e da izazove naru{avanje ili prekid procesa. Uticaj mehani~kih faktora na zagrevanje elektrolita mo`e biti slede}e:

- mehani~ko zagrevanje elektrolita prouzrokovano radom pumpe za elektrolit,
- mehani~ko zagrevanje elektrolita pri proticanju kroz zazor izme|u elektrode,
- pove}anje temperature elektrolita usled hemijske reakcije.

## METODE OBRADE


U zavisnosti od samog mehanizma odnosa materijala i načina odvojenja iz zone obrade produkata reakcije, razlikuju se sledeće metode obrade:

- anodnohidraulična – elektrohemski hidraulična,
- anodnomehanička - elektrohemski mehanička,
- obrada u nepokretnom elektrolitu.

### ANODNOHIDRAULIČNA OBRADA

Ova metoda je bazirana na anodnom rastvaranju površine predmeta obrade pomoću struje iz jednosmernog izvora koja ostvaruje električno kolo preko prototvornog elektrolita pod pritiskom.

Katoda – alat i anoda – obradak, nalaze se potopljeni u elektrolitu koji pod pritiskom dolazi u zazor, odakle otklanja pasivizirajući sloj i udaljuje produkte obrade sa površine anode. Obe elektrode su priključene na generator jednosmerne struje koji daje struju velike jačine a niskog napona.



Slika: Ma{ina za anodnohidrauli~nu obradu

Jedna struje, naro~ito na po~etku obrade zavisi od zazora na pojedinim mestima katode i anode. Tako se postepeno oblikuje povr{ina obratka formom alata i na njoj se dobija negativan odraz alata. Anodnohidrauli~na obrada se primenjuje za izradu delova slo`enog oblika, otvora, kanala i ~lebova, za profilno bu{enje, kao i za izradu mikrootvora.

Prednosti anodnohidrauli~ne obrade:

- obrada te{ko obradivih materijala, mehani~ke osobine obratka ne uti~u na brzinu rastvaranja,
- izrada komplikovanih geometrijskih oblika,
- ne postoji neposredan (mehani~ki) kontakt alata i predmeta obrade (mogu}a je obrada tankih – ne krutih delova),
- nema habanja alata ni zagrevanje obratka,
- bez{uman rad i bezopasnost od napona,
- ve}ja proizvodnost nego kod drugih obrada odno{enjem materijala.

Nedostatci anodnohidrauli~ne obrade:

- korozija obratka usled prisustva vode u rastvoru,
- relativno niska ta~nost obrade,
- pote{ko}e u otklanjanju taloga anodnog rastvaranja,
- te{ko}a upravljanja procesom pri obradi slo`enih formi i velike ta~nosti,
- neophodnost obezbe|enja intenzivne cirkulacije elektrolita u procesu obrade.

## ALATI ZA OBRADU

Alati za anodnohidrauli~nu obradu su oblika profila cevi, plo~e, kapilara kao mlaznica za mlaz elektrolita. Kod operacije dubljenja se koristi profilni alat. Profil alata odgovara negativnom odrazu budu}eg alata oblika {upljine ili otvora u obratku. Kod alata za otvore i urezivanje, koriste se alati u obliku cevi, a kod postupaka razrezivanja i bru{enja alati u obliku plo~a. Kod mikroobrade se kao alat koriste kapilarne cev~ice ili se diznom formira mlaz elektrolita, koji kao alat, ostvaruje oblik na obra|ivanu povr{inu.

# MATERIJAL ALATA

Materijal od koga se prave elektrode – alati treba da bude dobar provodnik elektri~ne energije, topote a tako{e mora da bude postojan na koroziju. Zbog toga se alati izra{uju od mesinga, bakra, aluminijuma, ner|aju}eg ~elika i titana. Mesing i bakar su pogodni kod manje gustine struje. Alat od titana se naj~e{e koristi ako je elektrolit  $H_2SO_4$ . Kod mlaza ovog elektrolita korite se staklene kapilare i plasti~ne mlaznice.

Na alatima od bakra i mesinga mlaznice moraju biti tako postavljene da omogu}avaju kratak put elektrolita i da na svakom mestu povr{ine koja se obra{uje osiguraju siguran protok. Alati sa centralnim otvorom za elektrolit, koriste se za izradu raznih cilindri~nih otvora. Ove katode spolja imaju izolaciju koja spre~ava nekontrolisano bo~no skidanje metala, ~ime se posti`e ta~na obrada cilindri~nog otvora. Kao izolacija koristi: se stirakril, epoksidna smola i drugi izolacioni materijali kao {to su organsko staklo, ebonit i viniplast. Izolacioni materijal se nanosi mazanjem, uronjavanjem ili livenjem. Izolacioni materijal treba da zadovolji slede}e kriterijume:

- da bude postojan prema elektrolitima,
- da ima dovoljnu mehani~ku ~vrsto}u,
- dobro vezivanje sa osnovnim materijalom alata,
- otpornost prema temperaturama do  $100^{\circ}C$ ,
- lako nano{enje.

## ELEKTROLITI ZA ELEKTROHEMIJSKU OBRADU

Rastvori materijala sa jonskom građom u vodi, nazivaju se elektroliti. Kao rastvor u vodi najčešće se koriste neorganske soli, kiseline i baze. Elektrolit ima višestruku ulogu u procesu elektrohemijске obrade i njegove glavne funkcije su:

- predstavlja sredinu u kojoj joni provode struju i u kojoj se odvijaju hemijski procesi,
- da sa materijalom predmeta obrade stvara dobro rastvoriva jedinjenja kako bi se omogućila obrada,
- prolazom pod pritiskom kroz međuelektrodni zazor, elektrolit obezbeđuje udaljavanje skintih restica anodnog rastvaranja kao i stvorenih gasova i skida pasivizirani sloj,
- odvodi toplotu nastalu tokom obrade – hlađi alat i obradak.

## TEHNOLO[KI PARAMETRI OBRADE

Osnovni tehnolo{ki parametri anodnohidrauli~ne obrade su:

1. Proizvodnost obrade i kvalitet obra|ene povr{ine,
2. Ta~nost obrade.

## 1. PROIZVODNOST OBRADE

Pod proizvodno{ju obrade podrazumeva se stvarno skinuta koli~ina materijala sa obra|ivane povr{ine predmeta obrade (anode) u jedinici vremena. Koli~ina materijala koja se skida u realnim uslovima uvek je manja nego {to je teoretski definisana po prvom Faradejevom zakonu. Razlog tome je prisustvo razli~itih drugih procesa.

## 2. TA^NOST OBRADE

Pod pojmom ta~nost obrade podrazumeva se stepen poklapanja izra|enog dela sa zadatim vrednostima. Elektrohemijska obrada koja se karakteri{e ne tro{enjem alata i visokim kvalitetom obra|ene povr{ine, navodi na zaklju~ak da je ona idealna za zavr{ne operacije. Poznati na~ini elektrohemijske obrade ne obezbe|uju u potpunosti zahteve za ta~no{|u , a to do nekle ograni~ava oblast njene primene. Uzroci gre|ke pri obradi mogu biti dvojaci:

- op{ti,
- posebni.

Op{ti uzroci su isti kao i za sve obradne metode:

- neta~na izrada ma{ine, instrumenata i ure|aja,
- nekrutost ma{ine, instrumenata i ure|aja,
- nekrutost sistema: ma{ina – alat – predmet obrade,
- temperatura deformacije delova,
- neta~nost pri~v{|avanja alata, radnog dela i sl.

Posebni uzroci su oni koji zavise od samog procesa obrade:

- radni zazor,
- vrsta elektrolita,
- radni napon,
- gustina struje,
- brzina strujanja elektrolita,
- promena temperature,
- elektroprovodnost elektrolita i dr.

Gre~~ke~~ pri elektrohemijskoj obradi uglavnom proisti~u iz nestabilnosti radnog alata. Na kolebanje zazora prvenstveno uti~e promena uslova procesa od kojih su najva`niji: napon, elektroprovodljivost, stepen korisnog dejstva struje, napon na elektrodama, elektrohemijski ekvivalent materijala i dr.

## KVALITET OBRAJENE POVR[INE

Kvalitet obrađene površine određuje se hrapavostu, kao i strukturno, fizičko – hemijskim promenama usled obrade. Na kvalitet obrađene površine utiču sledeći faktori:

- fizičko mehanička svojstva prvobitne površine predmeta obrade,
- sastav, svojstva i koncentracija elektrolita,
- brzina i temperatura elektrolita u zazoru,
- sastav i koncentracija produkata obrade,
- gustina struje,
- dodatak za obradu i dr.

Hrapavost nakon elektrohemijске obrade, karakteriše se ravnomernom raspodelom izbočina i mikroudubljenja u svim pravcima. Neravnine na površinama su sferičnog oblika, time se smanjuje koncentracija napona (povećava se otpornost na habanje, vrstoja na zamor i sl.)

## GLAVNO VREME OBRADE

Glavno ili ma{insko vreme obrade ( $t_g$  (min)) pri elektrohemiskoj obradi je:

$$t_g = \frac{L}{V_a}$$

Gde je:

$L$  – dubina {upljine pri obradi u (mm)

$V_a$  – brzina anodnog odno{enja materijala, tj. Brzina pomeranja alata (mm/min)

## VRSTE POSTUPAKA I TIPSKE OPERACIJE ANODNOHIDRAULI^KNE OBRADE

Anodnohidrauli~na obrada se primenjuje u slede}im postupcima:

- elektrohemijsko dubljenje,
- elektrohemijsko profilisanje,
- profilno bru{enje,
- urezivanje i razrezivanje,
- obrada rotacionih delova,
- elektrohemijkska mikro-obra{da,
- skidanje ljustica,
- obaranje ivica,
- elektrohemijsko graviranje,
- elektrohemijsko poliranje,
- elektrohemijsko kalibrisanje slo`enih povr{ina.

## ANODNOMEHANI^KA OBRADA

Anodnomehani~ka obrada ili elektrohemijsko mehani~ka obrada, bazira se na istovremenom odno{enju materijala iz zone obrade anodnim rastvaranjem i mehani~kim skidanjem pomo}u abraziva. Abraziv u spojenom ili slobodnom stanju skida sa obra|ivane povr{ine obratka tanki pasiviziraju}i anodni sloj. Ukupni skinuti materijal udaljuje se izvan zone obrade tokom elektrolita.


S obzirom na na~in mehani~kog skidanja pasivnog anodnog sloja i uslova u kojima se abraziv pri obradi nalazi, elektrohemijsko mehani~ka obrada mo`e da se izvodi putem slede}ih postupaka:

- pokretnim abrazivo nose}im alatom,
- abrazivo nose}im elektrolitom velike brzine,
- elektro neutralnim alatom.

Elektrohemijsko mehani~ka obrada se koristi za bu{enje, rezanje, gla~anje, poliranje kaljenog ~elika, tvrdih legura i sl. materijala, kao i za o{trenje alata za rezanje i sl.

## OBRADA U NEPOKRETNOM ELEKTROLITU

Jedna od obrada ove metode je elektrolitsko poliranje. Ovaj proces je reverzija galvanizacije i vr{i se anodnim izlu~ivanjem materijala sa nepokretnim katodama i elektrolitom.



Slika: Elektrolitsko poliranje

Katode mogu biti ravne ili oblikovane. Ravnopravnost obrade se može postići laganim okretanjem anode (predmeta), ili pomeranjem elektrolita vazduhom strujom. Da bi se dobila kvalitetna završna obrada, treba pažljivo izabrati elektrolit, gustinu struje i temperaturu procesa. Mehanizam procesa, zasniva se na formiranju tankog viskoznog sloja na površini obratka, tzv. anodnog sloja. Sloj pokriva površinu komada i prouzrokuje selektivno odnoseњe sa isturenih takšaka površine. U konkavnim delovima površine (doline hrapavosti) sloj je deblji, sprečava prolaz struje i proces odnoseњa materijala. Na konveksnim površinama, (bregovi hrapavosti) sloj je tanji, ostvaruje se prolaz struje, usled malog otpora tankog anodnog sloja i vrlo odnoseњe materijala sa anode. Tako se poliranjem dobija ravnopravna uglašanost površine.

## PRIMENA ELEKTROHEMIJSKE OBRADE

Elaktohemijska obrada kao visokoproizvodan i ekonomi~an proces, {iroko se primenjuje u serijskoj proizvodnji. Primenuje se ako je profil slo`en ili odre|ena svojstva materijala ote`avaju upotrebu konvencijalnih metoda obrade, odnosno ~ine je nemogu}om. To je jedna od osnovnih metoda pri obradi delova od te{koobradivih metala i legura, provodnika struje.

Naj{iru primenu u proizvodnoj praksi na{li su postupci elektrohemiskog dubljenja, profilisanja i mikroobrade u podru~ju anodnomehani~ke obrade. Elektrohemisko dubljenje, {iroko i ekonomi~no se koristi za izradu otvora i rupa razli~itog oblika kao i {upljina slo`enog oblika kod delova u ma{inskoj industriji. Izrada otvora i rupa razli~itog oblika predstavlja oko 15% proizvodnje u podru~ju elektrohemiske obrade. Izrada spoljnih {upljina i razli~itih oblikova elektrohemiskim dubljenjem predstavlja 15% - 17% proizvodnje. Mikro obrada se primenjuje u nizu industrijskih grana.

Kod primene elektrohemiske obrade u serijskoj proizvodnji, isklju~uje se upotreba skupog, visokokvalifikovanog ru~nog rada i znatno se smanjuju tro{kovi izrade slo`enih oblika u odnosu na obradu rezanjem, {to predstavlja va`nu odliku ove obrade.