

# LASERSKA OBRADA



LBM – Laser Beam Machining


## LASERSKA OBRADA

Laserska obrada je zasnovana na primeni laserskog zra~enja, tj. visoko koncentrisane svetlosne energije dobijene stimulisanim zra~enjem, za obradu materijala zagrevanjem, topljenjem ili isparavanjem. Snop laserskih zraka je univerzalni alat koji mo`e da se primeni za razli~ite vrste obrade. Za razliku od konvencionalnog alata on se ne mora specijalno naru~ivati za proizvodnju i ne name}e tro{kove vezane za skladi{tenje, o{trenje i pode{avanje.

# LASER

LASER (Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation)


je koherentni poja~ava~ elektronskog zra~enja u opti~koj oblasti. Zra~enje lasera je po svojoj prirodi svetlosno ali se razlikuje od zra~enja termi~kog svetlosnog izvora po velikoj spektralnoj gustini energije, izrazito uskom snopu rasprostiranja, monohromati~nosti, velikoj du~ini koherencije talasa, stacionarnom frontu talasa u snopu laserskog zra~enja, velikoj stabilnosti amplitude kao i u mogu}nosti proizvodnje ultrakratkih svetlosnih impulsa. Prvi laseri su napravljeni {ezdesetih godina ali tek u osamdesetim su dobili ve}i zna~aj i postali osnova za potpuno nove procesne i proizvodne tehnologije.




In 1960, research physicist  
Theodore H. Maiman built  
the first ruby laser at  
Hughes Laboratory in  
Malibu, California.

1960. Godine ameri~ki fizi~ar Teodor Majman napravio je prvi laser - rubinov laser u Hjud`s laboratoriji u Malibuu, Kalifornija

# PRINCIP RADA LASERA




Kvarcna lampa emituje svetlost koja izaziva pobuđivanje atoma u kristalu rubina na vići energetski nivo.



Na vićem energetskom nivou neki atomi emituju fotone. Fotoni atoma izazivaju stimulisanu emisiju fotona drugih atoma.



Ogledala na krajevima reflektuju fotone. Intenzitet svetlosti se rapidno povećava.



Fotoni izlaze kroz polupropusno ogledalo. To je laserski svetlosni snop.

## PRINCIJELNA [EMA LASERA

Osnovni elementi lasera su aktivni materijal, rezonator i izvor energije (pumpa).



Da bi do{lo do laserskog zra~enja mora da postoji:

- aktivna sredina sa određenim atomima, jonima ili molekulama sa dva ili vi{e energetska nivoa, {to omogu}uje zra~enje i poja~anje svetlosti sa `eljenom izlaznom talasnom du`inom;
- izvor energije (pumpa) koji pobudjuje atome u cilju pove}anja energetskog nivoa atoma od dva nivoa i
- opti~ka povratna sprega (rezonator) u cilju poja~anja svetlosti i javljanja samooscilovanja.

# PODELA LASERA

a) Prema agregatnom stanju aktivne sredine dele se na:

- ~vrste,
- te~ne i
- gasne lasere;

b) Prema re`imu rada laseri se dele na:

- impulsne i
- kontinualne lasere;

c) Prema na~inu pobudjivanja laseri se dele na:

- lasere sa opti~kom pobudom,
- lasere pobudjene elektri~nim pra`njenjem,
- lasere pobudjene hemijskim reakcijama i
- lasere pobudjene snopovima ~estica velike energije;


d) Prema spektru generisanja, dele se na lasere koji zra~e u:

- infracrvenoj oblasti,
- vidljivoj oblasti i
- ultraljubi~astoj oblasti.


## INDUSTRIJSKI PRIMENJENI LASERI

LASER	TALASNA DUŽINA	SNAGA	REŽIM RADA	PRIMENA
Excimer	193-248nm	$5 \cdot 10^6$ - $3 \cdot 10^7$ W	impulsni (15-30ns)	Spektroskopija Fotohemija Obrada materijala
He-Ne	632nm	<1W	kontinualni	Merna tehnika
Rubin	693nm	$1 \cdot 10^4$ - $4 \cdot 10^4$ W	impulsni (1-10ms)	Bušenje
		100-200W	kontinualni	
Nd-YAG	$1,06\mu\text{m}$	$10^6$ W	impulsni (10ns)	Sešenje, bušenje, fino zavarivanje
		500W	kontinualni	
$\text{CO}_2$	$10,6\mu\text{m}$	$<5 \cdot 10^3$ W	impulsni ( $1-1 \cdot 10^5 \mu\text{s}$ )	Sešenje, bušenje, obeležavanje, zavarivanje, termička obrada
		$2-2,2 \cdot 10^4$ W	kontinualni	

## CO<sub>2</sub>-LASER AKSIJALNOG TOKA





- a) gasna sme{a He-N<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub> ,
- b) nepropusno ogledalo,
- c) elektrode,
- e) vakuum pumpa,
- f) cev za gasno pra`njenje,
- g) cirkulaciona pumpa,
- h) polupropusno ogledalo,
- i) laserski snop,
- d) i k) izmenjiva~ topline



BYSTRONIC CO2-LASER

## CO<sub>2</sub> - LASER TRANSVERZALNOG TOKA SA SEGMENTNIM ELEKTRODAMA





ROFIN-SINAR CO<sub>2</sub>-LASER

# LASERSKI SNOP

## karakteristike

### a) Monohromati~nost

Monohromati~nost odreduje {irinu spektra laserskog zra~enja.

Izvor zra~enja je monohromatski ako emituje zra~enje samo jedne frekvencije.

### b) Koherencija


Postoje dva tipa koherencije: prostorna i vremenska.


Prostorna koherencija zna~i da izmedju elektromagnetsnih talasa nema fazne razlike. Vremenska koherencija zna~i da je fazna razlika u nekoj ta~ki elektri~nog polja uvek ista.

### c) Divergencija

Divergencija je ugaono {irenje laserskog snopa.

Divergencija je mala, to zna~i da laserski snop ima uski pravac rasprostiranja.







## LASERSKI SNOP

IZGLED I OZNAKE  
POPRE^NIH MODOVA

## RASPODELA INTENZITETA ZRA^ENJA KOD LASERSKOG SNOPA




OSNOVNI MOD



VI[ESTRUKI MOD

## PRIMENA LASERA


Laseri se danas koriste u industriji, medicini, nauci, vojski, itd. U metalopreradjiva~koj industriji laseri se koriste za obradu metala, merenje i kontrolu kvaliteta. U obradi metala laseri se koriste za: bu{enje, konturno se~enje limova, zavarivanje i termi~ku obradu. Neke od ovih operacija mogu biti izvedene samo laserima, ali za mnoge je opravданje ~isto ekonomski prirode. Za mnoge primene, laserska obrada je najprecizniji i najekonomi~niji metod na raspolaganju. Za neke primene laserska obrada je jedini mogu}i metod. Zahvaljuju}i brzini, fleksibilnosti i preciznosti laserske obrade, tro{kovi obrade su rapidno smanjeni tako da se brzo vra}a ulo`ena investicija.



Legenda:

- Industrijski primjenjena
- Delimično u primjeni
- U fazi ispitivanja

## OBLASTI PRIMENE LASERA




- (a) otvrđnjavanje povr{ine udarnim impulsnim talasom,
- (b) poliranje,
- (c) bu{enje,
- (d) se~enje, zavarivanje, obele`avanje i legiranje,
- (e) kaljenje


I - oblast primene impulsnih lasera velike snage,

II - oblast primene kontinualnih lasera velike snage,


# FOKUSIRANJE LASERSKOG ZRA^ENJA




# FOKUSIRANJE SO<sup>2</sup>IVIMA




# UTICAJ SO^IVA NA VELI^INU SPOTA I DUBINU @I@E




# FOKUSIRANJE ZAOBLJENIM OGLEDALIMA







Lasersko bu{enje




Lasersko se~enje




Lasersko obele`avanje



Laserska konturna obrada



Lasersko zavarivanje





Laserska termi~ka obrada



## LASERSKE OBRADE:

- Lasersko bu{enje;
- Lasersko se~enje;
- Lasersko obele`avanje;
- Laserska konturna obrada;
- Lasersko zavarivanje;
- Laserska termi~ka obrada;



# PRIMENA LASERA






# PRIMENA LASERA




## PRIMENA LASERA



## KARAKTERISTIKE LASERSKIH OBRADA

Karakteristika Las. obrada	Snaga laserskog snopa $P$ (W)	Mod	Polarizacija	Fokusirani laserski snop			Pomoćni gas	Stezanje predmeta
				Prečnik	Diverg.	Položaj žiže		
LAS. SEČENJE -sublimacijom -topljenjem -sagorevanjem	$10^6 - 10^7$ $10^6 - 10^7$ $10^5 - 10^6$	 TEM <sub>00</sub>		>	<	Rastojanje od površine predmeta +/- 0,1 mm	Zaštitni gas Struja zaštitnog gasa Struja kiseonika	-
POVRŠINSKA OBRADA -otvrdnjavanje	$10^3 - 10^5$		Linearna	>	-	+/- 0,2 mm	Zaštitni gas	-Grubo -U slojevima
-legiranje -pretopljenje	$10^5 - 10^7$ $10^5 - 10^7$	Multi-mod		>	-	+/- 0,5 mm	Zaštitni gas	-
LASERSKO ZAVARIVANJE	$10^5 - 10^7$		-	>	-	+/- 0,5 mm	Zaštitni gas	-

# LASERSKO BU[ENJE



## LASERSKO BU[ENJE


Lasersko bu{enje je skup proces i industrijski je opravdan samo za bu{enje malih rupa u tvrdim i abrazivnim materijalima gde je te{ko primeniti konvencionalne metode ili u tankim i mekim materijalima gde rupe ne mogu biti precizno izbu{ene. Mada }e lasersko bu{enje ostati skup proces za bu{enje otvora ili rupa u metalima ono }e uvek imati prednost u odosu na ostale metode kod bu{enja velikog broja malih rupa.

Laseri bu{e male rupe brzo, br`e od bilo kog drugog postupka u tvrdom ili te{ko obradljivom materijalu. Nema kontakta alata i obradka tako da tanki i mekani materijali mogu biti izbu{eni bez deformacija. Potreba za burgijama je eliminisana. Lasersko bu{enje se mo`e koristiti i za zavr{nu obradu otvora prethodno izbu{enih na konvencionalan na~in.

## METODE LASERSKOG BU[ENJA


METOD LASERSKOG BU[ENJA	PRE^NIK RUPE
Lasersko impulsno bu{enje	0,30-0,46 (mm)
Lasersko bu{enje rotacijom snopa laserskih zraka	0,45-2,50 (mm)
Lasersko bu{enje konturnim se~enjem	>2,50 (mm)

## LASERSKO IMPULSNO BU[ENJE



Primjenjuje se za bu{enje velikog broja malih otvora u tvrdim materijalima i na predmetima slo`enog oblika.

## LASERSKO IMPULSNO BU[ENJE




Proces stvaranja rupe u materijalu obratka pri dejstvu impulsa laserskog zra~enja

## PRINCIP OBRADE


Dejstvo laserskog snopa na materijal predmeta obrade mo`e se podeliti na nekoliko karakteristi~nih faza:

- apsorpcija laserskog zra~enja u povr{inskom sloju materijala obradka i pretvaranje svetlosne energije u toplotnu;
- zagrevanje povr{inskog sloja materijala obradka na mestu dejstva laserskog snopa;
- topljenje i isparavanje materijala obradka na mestu dejstva laserskog snopa;
- uklanjanje produkata razaranja; i
- hladjenje materijala obradka po prestanku dejstva laserskog snopa.


## PRINCIP LASERSKOG BU[ENJA



## INTERAKCIJA LASERSKIH IMPULSA SA POVR[INOM




## PRIMERI LASERSKOG BU[ENJA




These 100- $\mu\text{m}$  holes were trepanned in 0.55-mm stainless steel using a diode-pumped frequency-tripled Nd:YAG laser.


## PRIMERI LASERSKOG BU[ENJA



These 160- $\mu\text{m}$  holes drilled in ambient air on 100- $\mu\text{m}$ -thick stainless steel with a femtosecond laser. No post processing of the sample was carried out.




Liveno `elezo debljine 5,6 mm bu{eno laserom




Izgled ulazne i izlazne strane otvora bu{enog u ~eliku

# PRIMERI LASERSKOG BU[ENJA




Rupe pre~nika od 80 do 200 $\mu$ m  
u ~eli~nom limu debljine 0,5mm




Popre~ni presek rupe  
~eliku

ALEXANDRITE




YAG



ALUMINUM 2024

ALEXANDRITE





YAG



#304 STAINLESS STEEL


## OBLIK I DUBINA RUPE U ZAVISNOSTI OD ENERGIJE IMPULSA I BROJA IMPULSA

Енергија на импулсот





Број на репетирани импулси

# UTICAJ DEFOKUSACIJE NA OBLIK I DIMEZIJE RUPE





$f=14 \text{ mm}$ ,  $t_p=1,5 \text{ ms}$ ,  $E=1,6 \text{ J}$

## PROMENA ПРЕ^НИКА И ДУБИНЕ РУПЕ СА ДЕФОКУСАЦИЈОМ




POPRE^NI PRESEK OTVORA U ^ELIKU  
DOBIJEN LASERSKIM BU[ENJEM




OTVORI U ^ELI^NOM LIMU  
IZBU[ENI RUBINSKIM LASEROM

# LASERSKO BU[ENJE ROTACIJOM LASERSKOG SNOPA POMO]U EKSCENTRA




# LASERSKO BU[ENJE ROTACIJOM LASERSKOG SNOPA ZAKRETANJEM SO^IVA



## INDUSTRIJSKI PRIMENJENI LASERI ZA BU[ENJE

TIP LASERA	TALASNA DUŽINA	SNAGA LASERA	ENERGIJA IMPULSA	TRAJANJE IMPULSA
Rubinski laser	0,694 ( $\mu\text{m}$ )	1-50 (MW) srednja 1-10 (J)	0,1-300 (J) srednja 1-10 (J)	1-6 (ms) 20 (ps)-200 (ns)
Aleksandritski laser	0,7-0,82 ( $\mu\text{m}$ )	5-100 (W)	0,5-10 (J)	20 (ns)-200 (ms)
Nd:YAG laser	1,06 ( $\mu\text{m}$ )	1-50 (MW) srednja 150 (W)	$\approx$ 10 (J) srednja 1,5 (J)	30 (ps)-3 (ms) 100 (Hz)
Nd:stakleni laser	1,06 ( $\mu\text{m}$ )	1-100 (MW)	1-10 (J)	4 (ps)-200 (ns)
CO <sub>2</sub> -TEA laser	10,6 ( $\mu\text{m}$ )	1-10 <sup>5</sup> (W)	0,1-10 <sup>3</sup> (J)	10 <sup>-1</sup> -10 <sup>8</sup> (ns)

## KRIVA TRANSFORMACIJE TEMPERATURA-VREME ZA METAL




$T_0$ -temperatura okoline,

$T_t$ -temperatura topljenja,


$T_i$ -temperatura isparavanja

## ODREDJIVANJE PARAMETARA OBRADE




Zavisnost prečnika rupe i dubine rupe od energije i broja impulsa

## ODREDJIVANJE PARAMETARA OBRADE




Zavisnost elektri~nog napona od vrste lasera i energije impulsa

## ODREDJIVANJE PARAMETARA OBRADE



Zavisnost brzine impulsa od električnog napona i vrste lasera

## ODREDJIVANJE PARAMETARA OBRADE



Zavisnost trajanja bliclampie od elektri~nog napona

## Tipični parametri bu{енja otvora sa ~vrstim laserom

### Типични параметри на издупчени отвори со ласер со тврдо тело

Материјал	Параметри на отворот				Параметри на импулсите				Број на отвори во предметот
	d mm	h mm	h/ d	$\Delta^*$ $\mu\text{m}$	E J	$\tau$ $10^{-4}$ s	$q_c$ W/cm <sup>2</sup>	n	
Керамика	0,20	3,2	16	-	1,4	5	$4 \cdot 10^6$	40	x x
	0,20	1,0	5	+30	1,6	10	$5 \cdot 10^6$	1	- x
Ферит	0,20	1,0	5	$\pm 4$	0,3	1	$1,2 \cdot 10^7$	7	- x
	0,05	1,0	20	-	,05	0,9	$6 \cdot 10^7$	10	- x
	0,10	0,7	7	$\pm 15$	1,5	10	$2 \cdot 10^7$	1	- x
	0,10	0,5	5	$\pm 5$	0,2	0,9	$6 \cdot 10^7$	9	- x
	0,05	1,2	24	-	0,2	0,9	$1,2 \cdot 10^8$	12	- x
Не'рѓосувачки челик	0,05	0,1	2	$\pm 2$	0,2	0,8	$1,5 \cdot 10^8$	5	x x
	0,01	0,4	40	-	0,1	Cl	-	-	x -
Месинг	0,05	0,6	12	-	0,3	1	$5 \cdot 10^7$	5	3 ÷ x

$\Delta^*$  – отстапување од мерките, n – број последователни импулси

# LASERSKO SE^ENJE




## PRIMENA LASERSKOG SE~ENJA

Lasersko se~enje se koristi za kontruno se~enje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih obradaka od lima. Industrijski primjenjenim laserima seku se metalni limovi debljine do 12-15 mm. Lasersko se~enje se koristi za se~enje:


- metala  
(ugljeni~ni ~elici, nerđaju}i ~elici, legirani ~elici, aluminijum, bakar, mesing, titan i dr.) i
- nemetala  
(plasti~ne mase, guma, ko`a, tekstil, drvo, karton, papir, azbest, keramika, grafit i dr.).

## PRIMENA LASERSKOG SE^ENJA



KONTURNO  
SE^ENJE  
2D PREDMETA

# PRIMENA LASERSKOG SE^ENJA



KONTURNO  
SE^ENJE  
2D PREDMETA

## PRIMENA LASERSKOG SE^ENJA



KONTURNO SE^ENJE 3D PREDMETA

## PRIMENA LASERSKOG SE^ENJA




KONTRUNO SE^ENJE  
PREDMETA OD PLASTIKE

# PRIMENA LASERSKOG SE^ENJA



KONTURNO  
SE^ENJE  
PREDMETA  
OD DRVETA

## [EMA LASERSKOG SE^ENJA



- (a) laserski snop,
- (b) so~ivo,
- (c) mlaznica,
- (d) zona reza,
- (e) stranice reza,
- (f) obradak


## PRINCIP LASERSKOG SE^ENJA

Dejstvo laserskog snopa na materijal obradka karakteri{e nekoliko faza:

- apsorpcija laserskog zra~enja u povr{inskom sloju materijala obradka i pretvaranje svetlosne energije u toplotnu,
- zagrevanje, topljenje i isparavanje materijala obradka na mestu dejstva snopa laserskih zraka,
- uklanjanje produkata razaranja i rastopine iz zone dejstva,
- hladjenje materijala radnog predmeta po prestanku dejstva laserskog snopa.


Kako je te`nja da se ispareni i rastopljeni materijal {to pre odvede iz zone dejstva, lasersko se~enje se izvodi sa koaksijalnom strujom gasa za produvavanje.

## [EMATSKI PRIKAZ PROCESA LASERSKOG SE^ENJA]



- (a) fokusirani snop laserskih zraka,
- (b) mlaznica,
- (c) {irina reza,
- (d) rastojanje mlaznice od povr{ine radnog predmeta,
- (e) brzina rezanja,
- (f) fokusirani snop laserskih zraka na mestu ^i`e,
- (g) isticanje rastopine,
- (h) zona toplotnog uticaja,
- (i) rezni front,
- (k) ~estice rastopine.

## PRIKAZ LASERSKOG SE^ENJA



# METODE LASERSKOG SE~ENJA

Postoje tri metode laserskog se~enja:

1. lasersko se~enje sa potpunim odstranjivanjem materijala du~ linije razdvajanja:

- isparavanjem;
- topljenjem i ograni~enim isparavanjem:
  - \* sa autonomnim udaljavanjem materijala iz zone se~enja;
  - \* sa udaljavanjem materijala iz zone se~enja uz pomo} mlaza pomo}nog gasa koji ima i erodivna svojstva:
    - reaktivnog gasa ( $O_2$ );
    - neutralnog ( $N_2$ ) ili inertnog (Ar) gasa;


2. lasersko se~enje sa delimi~nim odstranjivanjem materijala du~ linije razdvajanja:

- isparavanjem materijala do odredjene dubine i naknadno odvajanje materijala mehani~kim dejstvom;
- isparavanjem materijala jedne vrste sa podloge materijala druge vrste;

3. lasersko se~enje bez odstranjivanja materijala du~ linije razdvajanja:

- kontrolisanim lomljenjem u ~vrstom stanju, pod dejstvom i u toku laserskog zra~enja;
- kontrolisanim lomljenjem u ~vrstom stanju pod dejstvom mehani~ke sile, primenjenim posle dejstva laserskog zra~enja.

## KRIVA TRANSFORMACIJE TEMPERATURA - VREME ZA METAL




$T_0$ -temperatura okoline

$T_t$ -temperatura topljenja,

$T_i$ -temperatura isparavanja.

# BILANS SNAGE KOD LASERSKOG SE^ENJA



R-koeficijent refleksije

Bilans snage kod laserskog se~enja dat je izrazom:

$$P_L = P_R + P_O + P_P - P_S$$

$P_L$ -snaga laserskog zra~enja,


$P_R$ -snaga utro{ena na stvaranje rastopine,


$P_O$ -snaga odvedena preko rastopine i pomo}nog gasa,


$P_P$ -izgubljena snaga usled provodjenja kroz obradak,

$P_S$ -snaga dobijena egzotermnom reakcijom.

# APSORPCIONA SPOSOBNOST ZA ^ELIK








FAKTORI  
OBRADE

# OSNOVNA KONFIGURACIJA LASERSKE MA[INE ZA KONTURNO SE^ENJE LIMA




1- ma{ina koja obezbeđuje kretanja (koordinatni radni sto), 2- laser,  
3- sistem za napajanje energijom,  
4-upravlja~ka jedinica.


# LASERSKA MA[INA "HEBAR"]



# SAVREMENA KONFIGURACIJA LASERSKE MA[INE ZA KONTURNO SE^ENJE LIMA



# OSNOVNI ELEMENTI LASERSKE MA[INE




LASER  
(Generator laserskog zra~enja)

OPTI^KI SISTEM ZA PRENOS  
LASERSKOG SNOPA

OBRADNA GLAVA  
(Sistem za fokusiranje laserskog  
snopa i mlaznica)


KOORDINATNI RADNI STO

## CO<sub>2</sub>-LASER AKSIJALNOG TOKA




- a) gasna sme{a He-N<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>,
- b) nepropusno ogledalo,
- c) elektrode,
- e) vakuum pumpa,
- f) cev za gasno pra`njenje,
- g) cirkulaciona pumpa,
- h) polupropusno ogledalo,
- i) laserski snop,
- d) i k) izmenjiva~ topline.

# BYSTRONIC CO<sub>2</sub>-LASER



# CO<sub>2</sub>-LASER TRANSVERZALNOG TOKA SA SEGMENTNIM ELEKTRODAMA




## IZGLED LASERA




BYSTRONIC CO<sub>2</sub>-LASER

## OPTI^KI SISTEM ZA PRENOS LASERSKOG SNOPA I OBRADNA GLAVA



# OBRADNA GLAVA



# KRAJ

