

d) НА ОСНОВУ МОМЕНТНОГ ДИЈАГРАМА ЗАКЉУЧУЈЕМО ДА
ЈЕ КАЈВЕНИ МОМЕНТ У ТАЧКИ A ИНДИСИ
 $M_{max} = -84,75 \text{ kNm}$

ЗАДАТА ВРЕДНОСТ $\sigma_{d0z} = 20 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$ ЈЕ МАКСИМАЛНА
НОРМАЛНИ НАПОН КОМЕ МАТЕРИЈАЛ СМЕ ДА БУДЕ
ИЗЛОЖЕН

$$\sigma_{d0z} = \frac{M_{max}}{W_x}$$

W_x - ОТПОРНИ МОМЕНТ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА $[\text{cm}^3]$

ИЗ ОВОГ ОБРАСЦА ДОБИЈАМО:

$$W_x = \frac{M_{max}}{\sigma_{d0z}} = \frac{84,75 \text{ kNm}}{20 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}}$$

ПОШТО СЕ У M_{max} НАЛАЗЕ ЈЕДИНИЦЕ m, тај
у σ_{d0z} cm, МОРАМО да сведемо ту јединицу

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$W_x = \frac{84,75 \cdot 100 \frac{\text{kNm}}{\text{cm}}} {20 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}} = 423,75 \text{ cm}^3$$

То значи да IP профил који будемо одабрали
мора имати отпорни момент $423,75 \text{ cm}^3$ или већи.

НА САЈТУ ШКОЛЕ НАЛАЗИ СЕ ТАБЕЛА ВАЉАНИХ I профил

У ТАБЕЛИ СУ ДАТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗНИХ I профил
(I, IPE, IPB e, IPB (HEB), IPBv (HEM))

НЕБЕМО РАЗМАТРАТИ I профил

СА СКИЦА ПРОФИЛА ВИДИ СЕ ДА ЈЕ X-ОС
ХОРИЗОНТАЛНА, А Y-Y ВЕРТИКАЛНА ОСА.

ПРВА КОЛОНА ЈЕ ОЗНАКА ПРОФИЛА (КОЈА ЈЕ ЗАРАВО
И ВСИЧКА ПРОФИЛА (ДРУГА КОЛОНА h) ИЗРАЖЕНА У
mm).

ПОШТО ЧМО ОДРЕДИЛИ НАјМАЛНИ ОТПОРНИЙ МОМЕНТ
МОГУ ПРОФИЛ СМОЕ ГДА ИМА, ОДГОВАРАЈУБИ ПРОФИЛ
ТРАУКИМО У КОЛОНИ W_{Sc}. У ОВОМ СЛУЧАЈУ
ОПРЕДЕЉУЈЕДНО СЕ ЗА ПРОФИЛ IPE300, W_x=557cm³.

ПРОВЕРА НОРМАЛНОГ НАПОНА:

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_x} = \frac{84,75 \text{ kNm}}{557 \text{ cm}^3} = \frac{84,75 \cdot 100 \text{ kNm}}{557 \text{ cm}^3}$$

$$= 15,215 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} < \sigma_{\text{doz}} = 20 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

МАКСИМАЛНИЙ НОРМАЛНИИ НАПОН НИЈЕ ПРЕКОРАЧЕН

e) ДИЈАГРАМ НОРМАЛНИХ НАПОНА (σ)

НОРМАЛНЕ НАПОНЕ У НОСАЧУ НАЗИВАЈУ МОМЕНТ
И НОРМАЛНА СИЛА:


$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{I_x} \cdot y_{\max}$$

N - ПОЗИТИВНА АКО ЈЕ ЗАТЕЗАЊЕ
НЕГАТИВНА АКО ЈЕ ПРИЛСАК

M - ПОЗИТИВАН АКО ЈЕ ЗАТЕГНУТА ДОЮА СТРАГА
НЕГАТИВАН АКО ЈЕ ЗАТЕГНУТА ГОРЮА СТРАГА

ЗНАК МОМЕНТА И НОРМАЛНЕ СИЛЕ ПОКЛАПА СЕ СА ЗНАКОМ
ИДИЈАГРАМУ.




У случају када је носач оптерећен само нормалном снтом, нормални напон је једнак дужицама пресека



ПРЕСЕК

ДИЈАГРАМ
НОРМАЛНОГ
НАПОНА

У случају када је носач оптерећен само моментом, као што са дијаграма можемо закључити, на пример затегање је са десне стране, значи да је са горње стране притисак!



Када је кошач оптерећен само моментом неутрална линија проплази кроз текишице пресека. У случају када је кошач оптерећен и нормалном снагом и моментом неутрална линија је ван текишица пресека, што било видети у примеру код којег се тренутно ради.

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M}{I_x} \cdot y_{\text{ макс}}$$

N - нормална сила $N = -26,8889 \text{ kN}$


A - површинска по пречник пресека (из табеле IPE 300)

$$A = 53,8 \text{ cm}^2$$

M - момент $M = -84,75 \text{ kNm} = -8475 \text{ kNm}$


I_x - момент инерције пресека (из табеле IPE 300)

$$I_x = 8360 \text{ cm}^4$$



С обзиром да је у вертикална оса пресека, координатни почетак се налази у текишицу (последњи је овај). Профил симетричан текишице је на половини висине, у координата иде од нуле **НА ДОЛЕ У ПЛУС** и на горе у минус. Максимална вредност коју у може да досегне је $\frac{h}{2} = 150 \text{ mm}$.

ДИЈАГРАМ НОРМАЛНИХ НАПОНА



ПОШТО ИМАМО 2 МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА y
(у плюсу и у минусу) ИМАМО ДВЕ ВРЕДНОСТИ σ

$$\sigma_1 = \frac{N}{A} + \frac{M}{I_x} \cdot y_1^{\max} = \frac{-26,8889}{53,8} + \frac{-8475}{8360} \cdot (-15) = 14,707 \frac{kN}{cm^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{N}{A} + \frac{M}{I_x} \cdot y_2^{\max} = \frac{-26,8889}{53,8} + \frac{-8475}{8360} \cdot 15 = -15,706 \frac{kN}{cm^2}$$

ДИЈАГРАМ ТАНГЕНЦИЈАЛНИХ НАПОНА (T)

ТАНГЕНЦИЈАЛНЕ НАПОНЕ У НОСАЧУ (СМИЧУЋЕ НАПОНЕ)

ИЗАЗИВАЈУ ТРАНСВЕРЗАЛНЕ СИЛЕ


$$T = \frac{T \cdot S_x^{ODS}}{I_x \cdot b}$$

T - ТРАНСВЕРЗАЛНА СИЛА У ЛАТОМ ПРЕСЕКУ

$$T = +17,6564 \text{ kN}$$


S_x^{ODS} - СТАТИЧКИ МОМЕНТ ОДСЕЧЕНОГ ДЕЛА
У ОДНОСУ НА ОСУ x

ПРИМЕР



УКОЛИКО СЕ ТРАЖИ T ЗА ПРЕСЕК 1-1 $S_x^{ODS\ 1-1}$ ЈЕ СТАТИЧКИ МОМЕНТ
ШАФИРАНОГ ДЕЛА ФИГУРЕ У ОДНОСУ НА ОСУ x (ДЕО ФИГУРЕ
КОЈИ ЈЕ „ОДСЕЧЕН“ ПРЕСЕКОМ 1-1). ИСТА ВРЕДНОСТ СТАТИЧКОГ
МОМЕНТА СЕ ДОБИЈА И ЗА ДОБИЈ ДЕО ИСЛОВ 1-1, ТАКО ДА
КАНДИДАТ БИРА ЗА КОЈУ ЏЕ ПОВРШИНУ ТРАЖИТИ
СТАТИЧКИ МОМЕНТ.

b - ШИРИНА ПРОФИЛА У ПРЕСЕКУ КОЈИ СЕ ПОСМАТРА



Код диграма нормалних напона у обрасцу
се међу једини вредност умах, тако да
се диграм линеарно међу дуж ове
у (висине носача) и довоже су нам
само две тачке за цртање (σ_1 и σ_2)

Код диграма тангенцијалних напона мекају се S_x^{ODS} и b ,
тако да се диграм не мекаје линеарно и имамо више
карактеристичних тачака ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

ТАЧКА ①

$$S_x^{ods} = 0$$

ТАЧКА 1 СЕ НАЛАЗИ НА ВРХУ ПРОФИЛА ТАКО ДА УКОЛИКО ПРОФИЛ ПРЕСЕЧЕН јЕ ГОД ТАЧКИ ИЗНАД НЕЋЕ ОСТАТИ НИШТА, СТАТИЧКИ МОМЕНТ ЈЕДНАК јЕ НУЛЯ РАКО ЖЕ ПОВРШИНА ЈЕДНАКА НУЛЈИ. ИСТО ТАКО УКОЛИКО РАДИМОСТ СТАТИЧКИ МОМЕНТ ПРОФИЛА НИСМО ПРЕСЕКА ОН јЕ


ТАКОЖЕ ЈЕДНАК НУЛЈИ ЈЕР јЕТО СТАТИЧКИ МОМЕНТ ФИГУРЕ У ОДНОСУ НА ТЕЖИШНУ ОСУ А ОН јЕ УВЕК ЈЕДНАК НУЛЈИ.

$$T_{①} = 0$$

ТАЧКА ②

ТАЧКЕ ② и ③ су тачке на идод висини пресека, осим што се у тачки ② рачуна ширинат ножице $b = 150 \text{ mm}$ (из табеле), а у тачки ③ ширината ребра $s = 7,1 \text{ mm}$

(из табеле)



S_x^{ods} је статички момент шрафирате површине у односу на осу x

Статички момент се издаје рачуна као производ површине и расједаја текишића те површине до осе у односу на коју се рачуна, ове x

$$t = 10,7 \text{ mm} = 1,07 \text{ cm}$$

$$b = 150 \text{ mm} = 15 \text{ cm}$$

$$s = 7,1 \text{ mm} = 0,71 \text{ cm}$$

$$S_x^{ods} = \underbrace{t \cdot b}_{\text{Површина}} \cdot \left(150 - \frac{t}{2} \right) = 1,07 \cdot 15 \cdot \left(15 - \frac{1,07}{2} \right) = 232,163 \text{ cm}^3$$


Површина

$$T_{②} = \frac{17,6564 \cdot 232,163}{8360 \cdot 15} = 0,0326887 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 32,6887 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

ТАЧКА ③

$$T_{③} = \frac{17,6564 \cdot 232,163}{8360 \cdot 0,71} = 0,6906063 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} = 690,6063 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

ТАЧКА ④ ТАЧКА ④ ЈЕ ПА ПОПОВИНИ ПРОФИЛА
(У ТЕЧКИШТУ). ШИРИНА ПРЕСЕКА У ОВОД ТАЧКИ
ЈЕ ШИРИНА РЕБРА $s = 7,1 \text{ mm} = 0,71 \text{ cm}$



СТАТИЧКИ МОМЕНТ ОД СЕЧЕЊЕ
(ШРАФИРАНЕ ПОВРШИНЕ)
ЈЕ ЗБИР СТАТИЧКИХ
МОМЕНТА ПОДЕЛНЯЧИХ
ПОВРШИНА.

$$S_x^{ods} = S_x^1 + S_x^2 =$$

$$S_x^{ods} \quad \text{ТАЧКА } ②$$

$$= \underbrace{t \cdot b}_{A_1} \cdot \left(15 - \frac{1,07}{2} \right) + \underbrace{s \cdot (15 - 1,07)}_{A_2} \cdot \frac{15 - 1,07}{2} = \\ 232,163 \text{ cm}^2$$

$$= 232,163 + 0,71 \cdot 13,93 \cdot \frac{13,93}{2} = 301,049 \text{ cm}^3$$

$$\bar{\sigma}_4 = \frac{17,6564 \cdot 301,049}{8360 \cdot 0,71} = 0,8955188 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 895,5188 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

ТАЧКА ⑤, ТАЧКА ⑥ И ТАЧКА ⑦ ЗБОГ СИМЕТРИЈЕ
РАДЕ СЕ ИСТО КАО И ТАЧКЕ ③, ② И ①

ДИЈАГРАМ
ТАНГЕНЦИЈАЛНИХ
МАГОНА

